

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre: <u>CFE Suroeste</u>			Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>	OdeS	ID:
Dirección:			Ciudad	Estado	Escrito Por: <u>SM</u>
C.P.	Tel. Fijo	Contacto	Tel. Celular		Recibido:
Email:			Gasolina entrada LL 3/4 1/4	Gasolina salida LL 3/4 1/4	Fecha: <u>8/4/22</u> AM
Año: <u>2008</u>	Marca: <u>NISSAN</u>	Modelo: <u>PICK UP</u>	Color: <u>BLU</u>	Placas: <u>HU2565F</u>	Hora: <u>12:30</u> PM
Km Entrada: <u>154,317.</u>	Km Salida:	VIN: <u>3N6DD12518K008202</u>	# Económico: <u>87630</u>		

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	N/A	✓	N/A
Asientos	✓	N/A	✓	N/A
Consola Central	✓			Claxon ✓
Tablero	✓			Quemacocos N/A
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos N/A
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos N/A
Tapetes (# <u>1</u>)	✓			A.C./Climatizador N/A
Radio	✓			Espejo Retrovisor ✓

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ Llanta de Refacción
☐ Tapas de Rin
☐ Candado de Ruedas
☐ Gato
☐ Llave para Tuercas de Rueda
☐ Triángulo de Seguridad
☐ Extinguidor
☐ Cables para Corriente
☐ Estuche de Herramientas
☐ Tarjeta de Circulación
☒ Placas

Técnico: SALVADOR
Firma de Supervisión:

Cía. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.

Ajustador

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO


Antena/radio	✓	Estribos	N/A
Antena/teléfono	N/A	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	N/A	Parabrisas	✓
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	✓
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales	✓

SI NO

☐ Decolorada
☐ Color no Igualado
☒ Exceso de Rayones
☐ Pequeñas Grietas
☒ Carrocería con golpes
☒ Emblemas completos

SI NO

☐ Logos en buen estado
☐ Exceso de rociado
☐ Daños por granizo
☐ Lluvia ácida



Notas:

Indicaciones del Cliente:

FUGA DE GASOLINA.

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKEMAS

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 12774