

## REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre <b>CFE NORTE</b>				Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS		ID:	
Dirección				Ciudad		Estado		Escrito Por	
C.P.		Tel. Fijo		Contacto			Tel. Celular		
Email				Gasolina entrada __LL__ 3/4 __ 1/2 __ 1/4		Gasolina salida __LL__ 3/4 __ 1/2 __ 1/4		Recibido Fecha: 12/06/23 AM Hora: 6:50 PM	
Año <b>2009</b>		Marca <b>FORD</b>		Modelo <b>F250</b>		Color <b>Dco</b>		Compromiso para Fecha: AM Hora: PM	
Km Entrada <b>322,383</b>		Km Salida		VIN <b>3FTGF17W79MA12783</b>		Placas <b>MT8709B</b>		Salida Fecha: 14/6/23 AM	
						# Económico <b>94397</b>			

✓ = Sin Daño Visible

R = Reparación Necesaria

N/A = No Aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	<u>F</u>	<u>NA</u>	<u>L</u>	<u>NA</u>
Asientos	<u>/</u>	<u>NA</u>	<u>/</u>	<u>NA</u>
Consola Central	<u>L</u>			Claxon <u>L</u>
Tablero	<u>L</u>			Quemacocos <u>NA</u>
Toldo	<u>/</u>			Elevadores Eléctricos <u>NA</u>
Luces Interiores	<u>/</u>			Seguros Eléctricos <u>NA</u>
Tapetes (# <u>    </u> )	<u>F</u>			A.C./Climatizador <u>NA</u>
Radio	<u>/</u>			Espejo Retrovisor <u>/</u>

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	<u>/</u>	Estribos	<u>NA</u>
Antena/teléfono	<u>NA</u>	Guardafangos	<u>NA</u>
Antena/C.B.	<u>NA</u>	Parabrisas	<u>/</u>
Sist. de Alarma	<u>NA</u>	Limpiaparabrisas	<u>/</u>
Luces Exteriores	<u>/</u>	Espejos Laterales	<u>/</u>

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

☐ ☒ Llanta de Refacción☐ ☒ Tapas de Rin☐ ☒ Candado de Ruedas☐ ☒ Gato

☐ ☒ Llave para Tuercas de Rueda

☐ ☒ Triángulo de Seguridad☐ ☒ Extinguidor

☐ ☒ Cables para Corriente

☐ ☒ Estuche de Herramientas☒ Tarjeta de Circulación☒ ☐ Placas

## CONDICIONES DE PINTURA


☒ ☐ Decolorada

☒ ☐ Color no Igualado

☒ ☐ Exceso de Rayones☐ ☒ Pequeñas Grietas

☐ ☒ Carrocería con golpes

☐ ☒ Emblemas completos

☐ ☒ Logos en buen estado☐ ☒ Exceso de rociado☐ ☒ Daños por granizo☐ ☒ Lluvia ácida

Notas: \_\_\_\_\_

-FLECHA CARDIAC

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Firma del Cliente

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARÓ, C.P. 58337, MORELIA, MICH.  
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

No 15731