

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CORREOS DE MEXICO		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección		Ciudad		Estado	Escrito Por
C.P.	Tel. Fijo	Contacto HUGO LEMUC	Tel. Celular 4431191276		Recibido
Email		Gasolina entrada LL 3/4 1/4		Gasolina salida LL 3/4 1/4	Fecha: 30/06/23 AM
Año 2016	Marca NISSAN	Modelo NP300	Color BCO	Placas NE0163A	Hora: 2:15 PM
Km Entrada 468,021	Km Salida	VIN 3N6AD35C2GK842965		# Económico	Compromiso para
					Fecha: AM
					Hora: PM
					Salida
					Fecha: 1/7/23 AM
					Hora: 4:42 PM
					Técnico
					PATINO
					Firma de Supervisión:

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

Paneles de Puertas	IF	IT	DF	DT
Asientos	/	VA	/	NA
Consola Central	/			Claxon /
Tablero	/			Quemacocos NA
Toldo	/			Elevadores Eléctricos NA
Luces Interiores	/			Seguros Eléctricos NA
Tapetes (#)	F			A.C./Climatizador /
Radio	/			Espejo Retrovisor /

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	/	Estribos	NA
Antena/teléfono	NA	Guardafangos	NA
Antena/C.B.	NA	Parabrisas	/
Sist. de Alarma	NA	Limpiaparabrisas	/
Luces Exteriores	/	Espejos Laterales	/


VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción
☐ Tapas de Rin
☐ Candado de Ruedas
☐ Gato
☐ Llave para Tuercas de Rueda
☐ Triángulo de Seguridad
☐ Extinguidor
☐ Cables para Corriente
☐ Estuche de Herramientas
☐ Tarjeta de Circulación
☐ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado	<input type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input type="checkbox"/> Daños por granizo
<input type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input type="checkbox"/> Emblemas completos	



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

-SERVICIO
-REVISION DE FRENS
-REPARACION FUGA DE ACEITE

AKOMAS
ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.

PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 15856