

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre <b>CFC SUR</b>			Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección			Ciudad		Estado	Escrito Por <b>SAH</b>
C.P.	Tel. Fijo	Contacto			Tel. Celular	
Email			Gasolina entrada LL 3/4 1/4		Gasolina salida LL 3/4 1/4	
Año <b>2011</b>	Marca <b>RAM</b>	Modelo <b>4000</b>	Color <b>BCO</b>	Placas <b>MT8709B</b>	# Económico <b>96451</b>	Recibido Fecha: <b>22/3/22</b> AM Hora: <b>12:00</b> PM
Km Entrada <b>111,244</b>	Km Salida	VIN <b>3D6WN5ET9BC9507877</b>				Compromiso para Fecha: AM Hora: PM

D = Dañada  
O = Operacional  
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible  
R = Reparación Necesaria  
N/A = No Aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	N/A	✓	N/A
Asientos	✓	N/A	✓	N/A
Consola Central	✓		Claxon	✓
Tablero	✓		Quemacocos	N/A
Toldo	✓		Elevadores Eléctricos	N/A
Luces Interiores	✓		Seguros Eléctricos	N/A
Tapetes (# <b>2</b> )	✓		A.C./Climatizador	N/A
Radio	✓		Espejo Retrovisor	✓

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	✓	Estribos	N/A
Antena/teléfono	N/A	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	N/A	Parabrisas	✓
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	✓
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales	✓

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ Llanta de Refacción

☐ Tapas de Rin

☐ Candado de Ruedas

☐ Gato

☐ Llave para Tuercas de Rueda

☐ Triángulo de Seguridad

☐ Extinguidor

☐ Cables para Corriente









☐ Estuche de Herramientas

☒ Tarjeta de Circulación

☒ Placas

## CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input type="checkbox"/> Color no Igualado	<input type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input type="checkbox"/> Daños por granizo
<input type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input type="checkbox"/> Emblemas completos	



Notas:

Indicaciones del Cliente:

REVOLUCIONES LAS TRAE VARIADAS  
VENTILADOR ENTRA A CADA RATO  
SERVICIO MAYOR,

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

**AKOMAS**  
ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO 8328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.  
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 12614