

# 

|                             |                          |                                 |  |                          |   |  |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|--------------------------|---|--|
| Nombre<br><b>FEDEx</b>      |                          |                                 | Particular <input type="checkbox"/><br>Flotilla <input type="checkbox"/> |                          | OdeS                                      | ID:  |
| Dirección                   |                          |                                 | Ciudad   |                          | Estado                                    | Escrito Por<br><b>San</b>                                  |
| C.P.                        | Tel. Fijo                | Contacto                        |  | Tel. Celular             |   | Recibido   |
| Email                       |                          |                                 | Gasolina entrada<br>_ LL _ 3/4 _ 1/2 _ 1/4                               |                          | Gasolina salida<br>_ LL _ 3/4 _ 1/2 _ 1/4 | Fecha: <b>11/2/23</b> AM<br>Hora: <b>9:00</b> PM           |
| Año<br><b>2022</b>          | Marca<br><b>MERCEDES</b> | Modelo<br><b>SP2 INTER</b>      | Color<br><b>BLA</b>  | Placas<br><b>LE31038</b> | # Económico<br><b>960238</b>              | Compromiso para<br>Fecha: AM<br>Hora: PM                   |
| Km Entrada<br><b>60,681</b> | Km Salida                | VIN<br><b>W1Y4DBG28ND372931</b> |  |                          |   | Salida<br>Fecha: <b>11/2/23</b> AM<br>Hora: <b>1:31</b> PM |

D = Dañada  
O = Operacional  
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible  
R = Reparación Necesaria  
N/A = No Aplica

### CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

|                    |    |    |    |                       |
|--------------------|----|----|----|-----------------------|
|                    | IF | IT | DF | DT                    |
| Paneles de Puertas | ✓  | MA | MA | MA                    |
| Asientos           | ✓  | MA | MA | MA                    |
| Consola Central    | ✓  |    |    | Claxon                |
| Tablero            | ✓  |    |    | Quemacocos            |
| Toldo              | ✓  |    |    | Elevadores Eléctricos |
| Luces Interiores   | ✓  |    |    | Seguros Eléctricos    |
| Tapetes (# \)      | ✓  |    |    | A.C./Climatizador     |
| Radio              | ✓  |    |    | Espejo Retrovisor     |


### VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ Llanta de Refacción  
☐ Tapas de Rin  
☐ Candado de Ruedas  
☐ Gato  
☐ Llave para Tuercas de Rueda  
☐ Triángulo de Seguridad  
☐ Extintidor  
☐ Cables para Corriente  
☐ Estuche de Herramientas  
☐ Tarjeta de Circulación  
☐ Placas

### CONDICIONES DE PINTURA

|  |   |
|--|---|
| SI NO  | SI NO   |
| <input type="checkbox"/> Decolorada            | <input type="checkbox"/> Logos en buen estado |
| <input type="checkbox"/> Color no Igualado     | <input type="checkbox"/> Exceso de rociado    |
| <input type="checkbox"/> Exceso de Rayones     | <input type="checkbox"/> Daños por granizo    |
| <input type="checkbox"/> Pequeñas Grietas      | <input type="checkbox"/> Lluvia ácida         |
| <input type="checkbox"/> Carrocería con golpes |   |
| <input type="checkbox"/> Emblemas completos    |   |



Notas:

Indicaciones del Cliente:

**Servicio**

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

**AKEMAS**

ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ  
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARÓ, C.P. 58337, MORELIA, MICH.  
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

**Nº 14810**