

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

No: MOR00804

Nombre CFE DISTRIBUCION		Usuario CFE SUR		OdeS AKU1134	ID SUR
Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ					Escrito por SALVADOR HR
Ciudad DEL CUAUHTEMOC	Estado MEXICO	C.P. 06600	Tel. Negocio 4433140050	Tel. Casa 4433140050	Recibido 2024-05-16 15:05:00
Email hugo.rangelz@cfе.mx		Tel. Celular 4432585112	Gas. Entrada 1/4	Gas. Salida 1/4	Compromiso para 2024-05-16 15:05:00
Año 2004	Marca Ford	Modelo COURIER	Color Blanco	Placas NB2188A	Salida 17/05/24 1:05
KM Entrada 0		KM Salida 0		VIN 9BFBT32NX47956079	Técnico

D = Dañada  
O = Operacional  
F = Falta objeto

✓ = Sin daño visible  
R = Reparación necesaria  
N/A = No aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	O	N/A	O	N/A
Asientos	O	N/A	O	N/A
Consola Central	O		Claxon	O
Tablero	O		Quemacocos	N/A
Toldo	O		Elevadores Eléctricos	N/A
Luces Interiores	O		Seguros Eléctricos	N/A
Tapetes	O		A.C./Climatizador	N/A
Radio	D		Espejo Retrovisor	O

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llantas de Refacción  
☒ Cubreruedas  
☒ Candado de Ruedas  
☒ Gato  
☒ Llave para Tuercas de Rueda  
☒ Triángulo de Seguridad  
☒ Extinguidor  
☒ Cables para Corriente  
☒ Estuche de Herramientas  
☒ Tarjeta de Circulación  
☒ Placas

Firma de Supervisión

Cia. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.



Ajustador

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	O	Estribos	N/A
Antena/teléfono	N/A	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	N/A	Parabrisas	O
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	O
Luces Exteriores	O	Espejos Laterales	O

## CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> Color no igualado	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rayones	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas grietas	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: TIRA AGUA

**AKUMAS**  
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ  
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. RINCON DEL  
ANGEL. C.P. 58337  
MORELIA, MICH, TEL (433) 2532182