

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

| | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Nombre CFE NORTE | | | Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/> | | OdeS | ID: |
| Dirección | | | Ciudad | | Estado | Escrito Por Jan |
| C.P. | Tel. Fijo | Contacto | | Tel. Celular | | Recibido |
| Email | | | Gasolina entrada LL 3/4 1/2 1/4 | | Gasolina salida LL 3/4 1/2 1/4 | Fecha: 15/4/23 |
| Año 2009 | Marca FORD | Modelo F250 | Color BCO | Placas MTB70413 | # Económico 94397 | Hora: 9:00 PM |
| Kim Entrada | Kim Salida | VIN 3FTCF17W79MA12703 | | | | Compromiso para |
| | | | | | | Fecha: AM |
| | | | | | | Hora: PM |
| | | | | | | Salida |
| | | | | | | Fecha: 17/4/23 AM |
| | | | | | | Hora: 5:57 PM |
| | | | | | | Técnico ISRAEL |
| | | | | | | Firma de Supervisión: |

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

| | | | | |
|--------------------|----|----|----|-------------------------|
| | IF | IT | DF | DT |
| Paneles de Puertas | ✓ | MA | ✓ | MA |
| Asientos | ✓ | MA | ✓ | MA |
| Consola Central | ✓ | | | Claxon ✓ |
| Tablero | ✓ | | | Quemacocos ✓ |
| Toldo | ✓ | | | Elevadores Eléctricos ✓ |
| Luces Interiores | ✓ | | | Seguros Eléctricos ✓ |
| Tapetes (#) | ✓ | | | A.C./Climatizador ✓ |
| Radio | ✓ | | | Espejo Retrovisor ✓ |

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO


SI NO

☒ Llanta de Refacción
☒ Tapas de Rin
☐ Candado de Ruedas
☒ Gato
☒ Llave para Tuercas de Rueda
☐ Triángulo de Seguridad
☐ Extintidor
☐ Cables para Corriente
☐ Estuche de Herramientas
☒ Tarjeta de Circulación
☒ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

| | |
|--|---|
| SI NO | SI NO |
| <input type="checkbox"/> Decolorada | <input type="checkbox"/> Logos en buen estado |
| <input type="checkbox"/> Color no Igualado | <input type="checkbox"/> Exceso de rociado |
| <input type="checkbox"/> Exceso de Rayones | <input type="checkbox"/> Daños por granizo |
| <input type="checkbox"/> Pequeñas Grietas | <input type="checkbox"/> Lluvia ácida |
| <input type="checkbox"/> Carrocería con golpes | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos | |

| | |
|------------------|-------------------|
| Antena/radio | Estribos |
| Antena/teléfono | Guardafangos |
| Antena/C.B. | Parabrisas |
| Sist. de Alarma | Limpiaparabrisas |
| Luces Exteriores | Espejos Laterales |



Notas:

Indicaciones del Cliente:

CUTCH

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKEMAS

ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 15289