

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

No: MOR01654

Nombre CFE DISTRIBUCION		Usuario CFE SUR		OdeS AKU1827	
Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ					
Ciudad DEL CUAUHEMOC		Estado MEXICO	C.P. 06600	Tel. Negocio 4433140050	Tel. Casa 4433140050
Email hugo.rangelz@cfe.mx			Tel. Celular 4432585112	Gas. Entrada 1/4	Gas. Salida 1/4
Año 2004	Marca Chevrolet	Modelo Silverado	Color Blanco	Placas NB2191A	#Económico 70165
KM Entrada 121195		KM Salida 121195		VIN 1GCEC14X14Z202874	

ID SUR
Escrito por SALVADOR HR
Recibido 2024-09-06 02:09:00
Compromiso para 2024-09-06 02:09:00
Salida 2024-09-06 14:45:00 7:28
Técnico
Firma de Supervisión
Cia. Seg.
Tel. Seg.
Siniestro No.
Ajustador

D = Dañada ✓ =Sin daño visible
O = Operacional R = Reparación necesaria
F = Falta objeto N/A = No aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	O	N/A	O	N/A
Asientos	O	N/A	O	N/A
Consola Central	O			Claxon O
Tablero	O			Quemacocos N/A
Toldo	O			Elevadores Eléctricos O
Luces Interiores	O			Seguros Eléctricos O
Tapetes	1 ✓			A.C./Climatizador O
Radio	O			Espejo Retrovisor O

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO



- ☒ Llantas de Refacción
- ☒ Cubreruedas
- ☒ Candado de Ruedas
- ☒ Gato
- ☒ Llave para Tuercas de Rueda
- ☒ Triángulo de Seguridad
- ☒ Extintuidor
- ☒ Cables para Corriente
- ☒ Estuche de Herramientas
- ☒ Tarjeta de Circulación
- ☒ Placas

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	O	Estribos	N/A
Antena/teléfono	O	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	O	Parabrisas	O
Sist. de Alarma	O	Limpiaparabrisas	O
Luces Exteriores	O	Espejos Laterales	O

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> Color no igualado	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rayones	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas grietas	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

[Firma]

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: FALLA DE CLUTCH

AKEMAS
A ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. RINCON DEL
ANGEL. C.P. 58337
MORELIA, MICH, TEL (433) 2532182