

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

| | | | | |
|-------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Nombre CFE SUDOESTE | | Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/> | OdeS | ID: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dirección | | Ciudad | Estado | Escrito Por |
| C.P. | Tel. Fijo | Contacto | Tel. Celular | Recibido |
| Email | | Gasolina entrada LL 3/4 1/2 1/4 | Gasolina salida LL 3/4 1/2 1/4 | Fecha: 18/07/20 AM Hora: 6:20 PM |
| Año 2005 | Marca NISSAN | Modelo PICK UP | Color BLU | Placas VR 2200A |
| Km Entrada NO MARCA | Km Salida | VIN 3N6DD12635K003810 | # Económico 74927 | Compromiso para Fecha: AM Hora: PM |

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

| | | | | |
|-----------------------|----|----|----|-----------------------|
| Paneles de Puertas | IF | IT | DF | DT |
| Asientos | / | NA | / | NA |
| Consola Central | / | | | Claxon |
| Tablero | / | | | Quemacocos |
| Toldo | / | | | Elevadores Eléctricos |
| Luces Interiores | / | | | Seguros Eléctricos |
| Tapetes (# 1) | / | | | A.C./Climatizador |
| Radio | / | | | Espejo Retrovisor |

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

| | | | |
|------------------|----|-------------------|----|
| Antena/radio | / | Estribos | NA |
| Antena/teléfono | NA | Guardafangos | NA |
| Antena/C.B. | NA | Parabrisas | / |
| Sist. de Alarma | NA | Limpiaparabrisas | / |
| Luces Exteriores | / | Espejos Laterales | / |

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ ☒ Llanta de Refacción

☐ ☒ Tapas de Rin

☐ ☒ Candado de Ruedas

☐ ☒ Gato

☐ ☒ Llave para Tuercas de Rueda

☐ ☒ Triángulo de Seguridad

☐ ☒ Extinguidor

☐ ☒ Cables para Corriente

☐ ☒ Estuche de Herramientas

☒ ☐ Tarjeta de Circulación

☒ ☐ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO

☒ ☐ Decolorada

☒ ☐ Color no Igualado

☒ ☐ Exceso de Rayones

☐ ☒ Pequeñas Grietas

☐ ☒ Carrocería con golpes

☐ ☒ Emblemas completos


SI NO

☐ ☒ Logos en buen estado

☐ ☒ Exceso de rociado

☐ ☒ Daños por granizo

☐ ☒ Lluvia ácida



Notas:

Indicaciones del Cliente:

NO PREUDE

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKEMAS

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINUARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 15973