

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE DISTRIBUCION			Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input type="checkbox"/>		OdeS	ID: 10
Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUAREZ			Ciudad MORELIA		Estado MICHOACAN	Escrito Por ZONA MORELIA
C.P.	Tel. Fijo	Contacto			Tel. Celular	
Email hugo.rangel@cfe.mx			Gasolina entrada LL 3/4 1/2 1/4		Gasolina salida LL 3/4 1/2 1/4	
Año 2008	Marca Dodge	Modelo Ram 4000	Color BLANCO	Placas MU2596 F	# Económico 90715	
Km Entrada 164 429	Km Salida 164 429	VIN		16 70 54		

D = Dañada ✓ = Sin Daño Visible
 O = Operacional R = Reparación Necesaria
 F = Falta Objeto N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	—	—	—	—
Asientos	—	—	—	—
Consola Central	—		Claxon	—
Tablero	—		Quemacocos	N/A
Toldo	—		Elevadores Eléctricos	N/A
Luces Interiores	—		Seguros Eléctricos	F
Tapetes (#)	—		A.C./Climatizador	N/A
Radio	—		Espejo Retrovisor	—

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ Llanta de Refacción
☐ Tapas de Rin
☐ Candado de Ruedas
☒ Gato
☒ Llave para Tuercas de Rueda
☒ Triángulo de Seguridad
☒ Extintidor
☒ Cables para Corriente
☒ Estuche de Herramientas
☒ Tarjeta de Circulación
☒ Placas

Recibido
 Fecha: 12/12/22 AM
 Hora: PM
 Compromiso para
 Fecha: AM
 Hora: PM
 Salida
 Fecha: 12/12/22 AM
 Hora: PM
 Técnico
 Firma de Supervisión:
 ACC

Cia. Seg.

Tel. Seg.


Siniestro No.

Ajustador

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	—	Estribos	N/A
Antena/teléfono	—	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	—	Parabrisas	—
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	—
Luces Exteriores	—	Espejos Laterales	—

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	



Notas: NINGUNA

Indicaciones del Cliente:

Problemas en el arranque,
el clutch corta muy
arriba

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

ACC

Recibo por

Firma del Cliente

AKOMAS

AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUAREZ
 620 IMPULSA, S.A. DE CV
 PUERTO DE ACAPULCO RES. CD. TITANAR, C.P. 58557, MICHOACAN, MICH.
 TEL: (525) 520-5177 / 520-5178

No. 0001