

| | |
|-----------------------|------------|
| Escrito Por | 3A2 |
| Recibido | |
| Fecha: | 8/11/22 AM |
| Hora: | 18:30 0 |
| Compromiso para | |
| Fecha: | AM |
| Hora: | PM |
| Salida | |
| Fecha: | 18/1/23 AM |
| Hora: | 11:52 PM |
| Técnico | J. CEDAR |
| Firma de Supervisión: | |


VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

| |
|---------------|
| Cía. Seg. |
| Tel. Seg. |
| Siniestro No. |
| Ajustador |

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

CONDICIONES DE PINTURA

| SI | NO | | SI | NO | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Decolorada | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Logos en buen estado |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Color no Igualado | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Exceso de rociado |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Exceso de Rayones | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Daños por granizo |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Pequeñas Grietas | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Lluvia ácida |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Carrocería con golpes | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Emblemas completos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |



Indicaciones del Cliente:

BACATAS TRASERAS
LLANTAS
RUIDO EN LLANTAS DECANTERAS

Recibo por

Firma del Cliente

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIIARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

No 14444