

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre <b>CFE norte</b>		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección		Ciudad		Estado	Escrito Por <b>Shel</b>
C.P.	Tel. Fijo	Contacto <b>Jorge Ruiz</b>		Tel. Celular	
Email <b>Distribucion</b>		Gasolina entrada LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u>		Gasolina salida LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u>	
Año <b>2007</b>	Marca <b>Ford</b>	Modelo <b>F250</b>	Color <b>BLO</b>	Placas <b>MU2592F</b>	# Económico <b>BB 463</b>
Km Entrada <b>165,407</b>	Km Salida	VIN <b>3FT4F17W27MA33327</b>			

D = Dañada  
O = Operacional  
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible  
R = Reparación Necesaria  
N/A = No Aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	NA	✓	NA
Asientos	✓	NA	✓	NA
Consola Central	✓			Claxon ✓
Tablero	✓			Quemacocos NA
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos NA
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos NA
Tapetes (# <u>2</u> )	✓			A.C./Climatizador ✓
Radio	✓			Espejo Retrovisor ✓

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	✓	Estribos	NA
Antena/teléfono	NA	Guardafangos	NA
Antena/C.B.	NA	Parabrisas	✓
Sist. de Alarma	NA	Limpiaparabrisas	✓
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales	✓

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

- ☒ Llanta de Refacción
- ☒ Tapas de Rin
- ☒ Candado de Ruedas
- ☒ Gato
- ☒ Llave para Tuercas de Rueda
- ☒ Triángulo de Seguridad
- ☒ Extinguidor
- ☒ Cables para Corriente
- ☒ Estuche de Herramientas
- ☒ Tarjeta de Circulación
- ☒ Placas









## CONDICIONES DE PINTURA

SI NO

- ☒ Decolorada
- ☒ Color no Igualado
- ☒ Exceso de Rayones
- ☒ Pequeñas Grietas
- ☒ Carrocería con golpes
- ☒ Emblemas completos

SI NO

- ☒ Logos en buen estado
- ☒ Exceso de rociado
- ☒ Daños por granizo
- ☒ Lluvia ácida



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

lavado, engrasado  
cambio 2 llantas

**AKEMAS**  
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARÓ, C.P. 58337, MORELIA, MICH.  
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 12923