

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

No: ZONAM01030

<b>Cliente:</b> CFE DISTRIBUCION		<b>Usuario:</b> CFE NORTE		<b>OdeS:</b> Aku277		<b>ID Norte:</b>	
<b>Dirección:</b> AL PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ							
<b>Ciudad:</b> DEL CUAUHTEMOC		<b>Estado:</b> MEXICO		<b>C.P.:</b> 06600		<b>Tel. Negocio:</b> 4433140050	
<b>Email:</b> hugo.rangelz@cfm.mx		<b>Tel. Celular:</b> 4432585112		<b>Gas. Entrada 1/4:</b>		<b>Gas. Salida 1/4:</b>	
<b>Marca:</b> Nissan		<b>Modelo:</b> PICK UP		<b>Color:</b> Blanco		<b>Placas:</b> NA3021B	
<b>#Económico:</b> 88216		<b>VIN:</b> NN6DD12S28K015465		<b>Entrada:</b> 302584		<b>Salida:</b> 302584	

**CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO**

D = Dañada      ✓ = Sin daño visible  
O = Operacional      R = Reparación necesaria  
F = Faltó objeto      N/A = No aplica

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	O	N/A	O	N/A
Asientos	O	N/A	O	N/A
Consola Central	O			Claxon O
Tablero	O			Quemacocos N/A
Toldo	O			Elevadores Eléctricos N/A
Luces Interiores	O			Seguros Eléctricos N/A
Tapetes	O			A.C./Climatizador N/A
Radio	O			Espejo Retrovisor D

**VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO**

SI NO



☐ ☒ Llantas de Refacción  
☐ ☒ Cubreruedas  
☐ ☒ Candado de Ruedas  
☐ ☒ Gato  
☐ ☒ Llave para Tuerca de Rueda  
☐ ☒ Triángulo de Seguridad  
☐ ☒ Extintidor  
☐ ☒ Cables para Corriente  
☐ ☒ Estuche de Herramientas  
☐ ☒ Tarjeta de Circulación  
☒ ☐ Placas

**CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO**

Antena radio	O	Estribos	N/A
Antena telefono	N/A	Guardafangos	N/A
Antena C B	N/A	Parabrisas	O
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	O
Luces Exteriores	O	Espejos Laterales	O

**CONDICIONES DE PINTURA**

SI	NO	SI	NO
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Decolorada	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Color no igualado	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Exceso de rayones	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pequeñas grietas	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Emblemas completos	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Logos en buen estado	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Exceso de rociado	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daños por granizo	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lluvia ácida	<input type="checkbox"/>



**Notas:**

Hemos reparado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usó y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente antes de salir para la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de trabajo y el costo, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras trabajamos en su vehículo.

**Indicaciones del cliente:** Se calienta

**Firma de Recibido:**

**Firma del Cliente:**

**AKEMAS**  
ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ  
ECO IMPULSA S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. RINCON DEL  
ANGEL C.P. 58337  
MORELIA, MICH. TEL (433) 2532182