

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

| | | | | |
|-------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--|
| Nombre: LUMO SSP | | Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/> | OdeS | ID: |
| Dirección: | | Ciudad | Estado | Escrito Por: SA |
| Cel. | Tel. Hog. | Contacto | Tel. Celular | |
| Email: | | Gasolina entrada LL 3/4 1/2 1/4 | Gasolina salida LL 3/4 1/2 1/4 | Recibido Fecha: 12/10/22 AM Hora: 12:40 PM |
| Auto: | Marca: | Modelo: | Color: | Placas |
| 2021 Chevrolet | Suburban | BLU | PFC530T | # Económico |
| Precedente: | Form. Salida: | V/N | | |
| 67/120 | 1Q,WSK9KLI MR122406 | | | |

D = Dañado ✓ = Sin Daño Visible
 O = Operacional R = Reparación Necesaria
 F = Faltó Objeto N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

| | IF | IT | DF | DT |
|-----------------------|----|----|----|-------------------------|
| Panels de Puertas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asientos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consola Central | ✓ | | | Claxon ✓ |
| Tablero | ✓ | | | Quemacocos ✓ |
| Techo | ✓ | | | Elevadores Eléctricos ✓ |
| Luces Interiores | ✓ | | | Seguros Eléctricos ✓ |
| Tapetes (# 4) | ✓ | | | A.C./Climatizador ✓ |
| Radio | ✓ | | | Espejo Retrovisor ✓ |

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO








| | | | |
|------------------|-----|-------------------|-----|
| Antena/radio | ✓ | Estribos | N/A |
| Antena/telefono | N/A | Guardafangos | N/A |
| Antena/C.B. | N/A | Parabrisas | ✓ |
| Sist. de Alarma | ✓ | Limpiaparabrisas | ✓ |
| Luces Exteriores | ✓ | Espejos Laterales | ✓ |

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

| SI | NO |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

CONDICIONES DE PINTURA

| SI | NO | SI | NO |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

CAMBIO 1 LLANTA.

AKEMAS
 A ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ
 ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.

PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARÓ, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
 TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 14043