

Factura NS 1037



Exportacion: 01

KILOMETRAJE: 0

Fecha y hora de emisión:2024-05-16T12:30:38

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE BOBINA DE IGNICION	\$2,787.23	0	\$2,787.23	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - Llave forja, control y codificacion	\$2,500.00	0	\$2,500.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - Cambiar arbol de levas	\$5,344.23	0	\$5,344.23	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE BATERIA	\$2,612.14	0	\$2,612.14	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - COMPUTADORA CODIFICADA REMAN	\$7,995.00	0	\$7,995.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25174700 - ASISTENCIA EN CAMPO POR FALLA DE LA UNIDAD EN SISTEMA DE MOTOR	\$2,500.00	0	\$2,500.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - INSPECCION AL REGIMEN DE CARGA	\$500.00	0	\$500.00	02

[\[4-0NS\]\[037\]\[2024-05-16T11:30.32199\]\[00001000000070078008\]\[CONDICIONES\]\[524238.60\]\[0\]MXN\[28116.78\]\[01\]\[PPD\]\[58337\]\[CFB190523N1\]\[CAR FIX AND BEYOND\]\[601\]\[CDI160330R9\]\[CFE](#)
[DISTRIBUCION\]\[0660\]\[601\]\[52423816107306241.000000\]\[H87\]\[Pieza\]\[CAMBIO DE BOBINA DE IGNICION\]\[2787.237\]\[2787.237\]\[02\]\[2787.237\]\[02\]\[Tasa\]\[1.60000445.9568\]\[25173900138601.000000\]\[H87\]\[Pieza\]\[LLAVE](#)
[FORJA, CONTROL Y CODIFICACION\]\[2500.00\]\[2500.00\]\[02\]\[2500.00\]\[02\]\[Tasa\]\[1.600000400\]\[2517200135951.000000\]\[H87\]\[Pieza\]\[CAMBIAR ARBOL DE](#)
[LEVAS\]\[5344.23\]\[5344.23\]\[02\]\[5344.23\]\[02\]\[Tasa\]\[1.60000855.0768\]\[2517200134171.000000\]\[H87\]\[Pieza\]\[CAMBIO DE](#)
[BATERIA\]\[212.14\]\[2612.14\]\[02\]\[2612.14\]\[02\]\[Tasa\]\[1.600004147.9424\]\[26121700100471.000000\]\[H87\]\[Pieza\]\[COMPUTADORA CODIFICADA](#)
[RAMEAN\]\[7995.00\]\[7995.00\]\[02\]\[7995.00\]\[02\]\[Tasa\]\[1.600001279.2251574700110161.000000\]\[E48\]\[Unidad de Servicio\]\[ASISTENCIA EN CAMPO FOR FALLA DE LA UNIDAD EN SISTEMA DE](#)

Subtotal:	\$24,238.60
IVA (16%):	\$3,878.18
Total:	\$28,116.78

MOTOR|2500.00|2500.00|0|02|2500.00|002|Tasa|0.160000|400|26101700|1796|1.000000|H87|Pieza|INSPECCION AL REGIMEN DE
CARGA|500.00|500.00|0|02|500.00|002|Tasa|0.160000|80|24238.6|002|Tasa|0.160000|3878.18|3878.18||

