

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre Arza Holando		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>	OdeS	ID:
Dirección		Ciudad	Estado	Escrito Por Shel
C.P.	Tel. Fijo	Contacto	Tel. Celular	
Email		Gasolina entrada LL <u>3/4</u> <u>1/4</u>	Gasolina salida LL <u>3/4</u> <u>1/4</u>	Recibido Fecha: 9/5/22 AM Hora: 10:05 PM
Año 2009	Marca ISUZU	Modelo ELF 400	Color rojo	Placas MU532W
Km Entrada 164,549	Km Salida	VIN J A A W P R 7 5 9 G 7 0 0 4 6 3 L	# Económico 3164	

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

Paneles de Puertas	IF	IT	DF	DT
Asientos	✓	N/A	✓	N/A
Consola Central	✓		✓	Claxon
Tablero	✓			Quemacocos N/A
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos N/A
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos
Tapetes (# <u>L</u>)	✓			A.C./Climatizador F
Radio F				Espejo Retrovisor N/A

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	✓	Estribos N/A
Antena/teléfono N/A		Guardafangos N/A
Antena/C.B. N/A		Parabrisas
Sist. de Alarma	✓	Limpiaparabrisas
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción
☒ Tapas de Rin **2**
☐ Candado de Ruedas
☒ Gato
☐ Llave para Tuercas de Rueda
☐ Triángulo de Seguridad
☐ Extinguidor
☐ Cables para Corriente
☐ Estuche de Herramientas
☒ Tarjeta de Circulación
☒ Placas


CONDICIONES DE PINTURA

SI NO

☒ Decolorada
☒ Color no Igualado
☒ Exceso de Rayones
☒ Pequeñas Grietas
☐ Carrocería con golpes
☒ Emblemas completos

SI NO

☐ Logos en buen estado
☒ Exceso de rociado
☒ Daños por granizo
☒ Lluvia ácida



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

CLUTCH
REVISION A/C
TABLERO NO ENCIENDE.

AKUMAS
ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.

PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARÓ, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 12926