

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE Comiston			Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección			Ciudad Acambaro	Estado Gto	Escrito Por	
C.P.	Tel. Fijo	Contacto		Tel. Celular		Recibido
Email			Gasolina entrada Ll. 3/4 1/4	Gasolina salida Ll. 3/4 1/4	Fecha: 25-02-21 AM	
Año 2008	Marca Chevrolet	Modelo Silverado	Color Blanco	Placas GV-6379-C	# Económico 88137	Compromiso para
Km Entrada 272882	Km Salida 272882	VIN 3GCEC14X48M101786				Fecha: AM
					Hora: PM	
					Salida	
					Fecha: 04-03-21 AM	
					Hora: PM	
					Técnico	
					Firma de Supervisión:	

D = Dañada ✓ = Sin Daño Visible
 O = Operacional R = Reparación Necesaria
 F = Falta Objeto N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	—	—	—	—
Asientos	—	—	—	—
Consola Central	✓			Claxon ✓
Tablero	✓			Quemacocos ✓
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos ✓
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos ✓
Tapetes (#)	✓			A.C./Climatizador ✓
Radio	✓			Espejo Retrovisor ✓

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción
☒ Tapas de Rin
☒ Candado de Ruedas
☒ Gato
☒ Llave para Tuercas de Rueda
☒ Triángulo de Seguridad
☒ Extinguidor
☒ Cables para Corriente
☒ Estuche de Herramientas
☒ Tarjeta de Circulación
☒ Placas

Cia. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.

Ajustador

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO


Antena/radio	✓	Estribos	✓
Antena/teléfono	✓	Guardafangos	✓
Antena/C.B.	✓	Parabrisas	✓
Sist. de Alarma	✓	Limpiaparabrisas	✓
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales	✓

SI NO

☒ Decolorada
☒ Color no Igualado
☒ Exceso de Rayones
☒ Pequeñas Grietas
☒ Carrocería con golpes
☒ Emblemas completos

SI NO

☒ Logos en buen estado
☒ Exceso de rociado
☒ Daños por granizo
☒ Lluvia ácida



Notas:

Indicaciones del Cliente:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKEMAS

800 IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO RAZO, COL. FINIARDO, C.P. 76107, MORELIA, MICHO.
TEL: (443) 520-5177 / 520-5178

No. 0001

DIAGNÓSTICO TÉCNICO



Nombre: CFE Comision		Fecha: 04-03-2024	VIN: 36CEC14X48M101786		
Año: 2008	Marca/Modelo: Chevrolet Silverado	Color: Blanco	Placas: GV6379-C	Económico: 88137	Kilometraje: 272882
Nombre del Técnico: Carlos, Rogelio					

FALLAS REPORTADAS:

	REEMPLAZAR	REPARAR	DESCRIPCIÓN	PARTES \$	MANO DE OBRA \$	SUBCONTRATADO \$
1	1		Muey Segunda Silverado	\$1680	\$300	\$1980
2	1		Cruceca Flecha	\$370	\$250	\$620
3		1	Revisar Caja clutch Column Hidraulico			\$500
4			(bajar caja)			
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						\$2900

Inspeccionado por:

Supervisado por:

Firma:

Firma: