

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

[illegible]

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI	NO	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Llanta de Refacción
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tapas de Rin
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Candado de Ruedas
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gato
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Llave para Tuercas
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Triángulo de Seguridad
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Extintidor
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cables para Corriente
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Estuche de Herramientas
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tarjeta de Circulación
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Placas

## CONDICIONES DE PINTURA

SI	NO	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decolorada
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Color no igualado
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Exceso de Rayones
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pequeñas Grietas
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Carrocería con golpes
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Emblemas completos






SI	NO	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Logos en buen estado
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Exceso de rociado
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Daños por granizo
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia ácida
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

Paneles de Puertas	IF	IT	DF	DT
Asientos	<u>N/A</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
Consola Central	<u>N/A</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	Claxon
Tablero	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	Quemacocos
Toldo	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	Elevadores Eléctricos
Luces Interiores	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	Seguros Eléctricos
Tapetes (# <u>—</u> )	<u>N/A</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	A.C./Climatizador
Radio	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	Espejo Retrovisor

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	✓	Estribos	✓
Antena/teléfono	✓	Guardafangos	✓
Antena/C.B.	✓	Parabrisas	✓
Sist. de Alarma	✓	Limpiaaparabrisas	✓
Luces Exteriores	✓	Espesjos Laterales	✓






  
 Estribos  
 Guardafangos  
 Parabrisas  
 Limpiaparabrisas  
 Espejos Laterales

Antena/radio	2/13
Antena/teléfono	2/13
Antena/C.B.	2/13
Sist. de Alarma	2/13
Luces Exteriores	

Notas: Símbolo de Acción Símbolo de  
Acción de Notas y cambio de  
butas  
Cambiar las bandas de los  
4 ruedas y engrasar cruce ruedas

Indicaciones del Cliente:

Indicaciones del Cliente:  
Afinación y frenos  
y correa que tiraba

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en avisarnos mientras llamamos este formato.

Jose Carlos Perez Quiroz

No. 0001

**AKTOMAS**

Firma del Cliente

EDD SPULSA, S.A. DE C.V.  
FUERTE DE ACAPULCO #126, COL. ENILHAY, C.P. 39140, ACAPULCO, MICHO.  
TEL. 01-777-333-5178 FAX 01-777-333-5178