

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------|------------|----------|--|---------|---|-------------|---|-----------------|
| Nombre | | CFC CENTRO | | Particular <input type="checkbox"/> | | OdeS | | ID: <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Dirección | | | | Ciudad | | Estado | | Escrito Por JAN | |
| C.P. | Tel. Fijo | | Contacto | | | Tel. Celular | | Recibido | |
| Email | | | | Gasolina entrada __ LL __ 3/4 __ 1/2 __ 1/4 | | Gasolina salida __ LL __ 3/4 __ 1/2 __ 1/4 | | Fecha: 12/5/23 AM | |
| Año | Marca | Modelo | | Color | Placas | | # Económico | | Hora: 17:00 PM |
| 2005 | FORD | F250 | | BCO | MU2532F | | 75460 | | Compromiso para |
| Km Entrada | | Km Salida | | VIN | | Salida | | Fecha: 13/5/23 AM | |
| 168671 | | | | 3FTEF17W1SMA07872 | | | | | |

D = Dañada ✓ = Sin Daño Visible
O = Operacional R = Reparación Necesaria
F = Falta Objeto N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

| | IF | IT | DF | DT |
|--------------------|----|----|----|-----------------------|
| Paneles de Puertas | — | MA | — | MA |
| Asientos | — | MA | — | MA |
| Consola Central | — | | | Claxon |
| Tablero | — | | | Quemacocos |
| Toldo | — | | | Elevadores Eléctricos |
| Luces Interiores | — | | | Seguros Eléctricos |
| Tapetes (# _____) | F | | | A.C./Climatizador |
| Radio | D | | | Espejo Retrovisor |

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

| | | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Antena/radio | <input checked="" type="checkbox"/> | Estribos | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Antena/teléfono | <input checked="" type="checkbox"/> | Guardafangos | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Antena/C.B | <input checked="" type="checkbox"/> | Parabrisas | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sist. de Alarma | <input checked="" type="checkbox"/> | Limpiaparabrisas | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Luces Exteriores | <input checked="" type="checkbox"/> | Espejos Laterales | <input checked="" type="checkbox"/> |

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO









SI NO

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Planta de Refacción |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Tapas de Rin |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Candado de Ruedas |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Gato |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Llave para Tuercas de Rueda |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Triángulo de Seguridad |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Extintor |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Cables para Corriente |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Estuche de Herramientas |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Tarjeta de Circulación |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Placas |

CONDICIONES DE PINTURA

| SI | NO | | SI | NO | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Decolorada | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Logos en buen estado |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Color no Igualado | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Exceso de rociado |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Exceso de Rayones | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Daños por granizo |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Pequeñas Grietas | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Lluvia ácida |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Carrocería con golpes | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Emblemas completos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| |
|---------------|
| Cia. Seg. |
| Tel. Seg. |
| Siniestro No. |
| Ajustador |



Notas:

Indicaciones del Cliente:

ESCAPE ROTO
FRENO DE PIE

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKUMAS
ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARÓ, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

NO 15519