

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

No: MOR01452

Nombre CFE DISTRIBUCION		Usuario CFE SALVATIERRA		OdeS AKU1677	
Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ					
Ciudad DEL CUAUHEMOC		Estado MEXICO		C.P. 06600	Tel. Negocio 4433140050
Email hugo.rangelz@cfe.mx		Tel. Celular 4432585112		Gas. Entrada 1/4	Gas. Salida 1/4
Año 2004	Marca Chevrolet	Modelo Silverado	Color Blanco	Placas GJ06128	#Económico 68698
KM Entrada 270754		KM Salida 270754		VIN 1GCEC14X04Z200534	

D = Dañada      ✓ =Sin daño visible  
O = Operacional      R = Reparación necesaria  
F = Falta objeto      N/A = No aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	R	N/A	R	N/A
Asientos		N/A	F	N/A
Consola Central	F			Claxon F
Tablero				Quemacocos N/A
Toldo	F			Elevadores Eléctricos N/A
Luces Interiores				Seguros Eléctricos N/A
Tapetes	O			A.C./Climatizador R
Radio	F			Espejo Retrovisor F

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ ☒ Llantas de Refacción  
☐ ☒ Cubreruedas  
☐ ☒ Candado de Ruedas  
☐ ☒ Gato  
☒ ☐ Llave para Tueras de Rueda  
☒ ☐ Triángulo de Seguridad  
☐ ☒ Extintidor  
☐ ☒ Cables para Corriente  
☐ ☒ Estuche de Herramientas  
☒ ☐ Tarjeta de Circulación  
☒ ☐ Placas

Firma de Supervisión

Cia. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.


Ajustador

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio		Estribos	N/A
Antena/teléfono	N/A	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	N/A	Parabrisas	F
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	R
Luces Exteriores	F	Espejos Laterales	F

## CONDICIONES DE PINTURA

SI	NO	SI	NO
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Decolorada	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Color no igualado	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Exceso de rayones	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pequeñas grietas	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Emblemas completos	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



Notas: Piden modificar El Cajon de la herramienta

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Handwritten signature

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: Servicio mayor

**AKEMAS**  
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ  
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. RINCON DEL  
ANGEL, C.P. 58337  
MORELIA, MICH, TEL (433) 2532182