

# 

Nombre <b>CFE Poniente</b>			Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección			Ciudad		Estado	Escrito Por <b>SAH</b>
C.P.	Tel. Fijo	Contacto			Tel. Celular	Recibido
Email			Gasolina entrada LL 3/4 1/2 1/4		Gasolina salida LL 3/4 1/2 1/4	Fecha: <b>25/3/22</b> AM
Año <b>2005</b>	Marca <b>NISSAN</b>	Modelo <b>PICKUP</b>	Color <b>BLCO</b>	Placas <b>MU2163F</b>	# Económico <b>74930</b>	Hora: <b>18:40</b> PM
Km Entrada <b>197,990</b>	Km Salida	VIN <b>3N6DD125K5K002300</b>			Compromiso para	
						Fecha: AM
						Hora: PM
						Salida
						Fecha: <b>26/3/22</b> AM
						Hora: <b>3:06</b> PM
						Técnico <b>SUB/SALVADOR</b>
						Firma de Supervisión:

D = Dañada  
O = Operacional  
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible  
R = Reparación Necesaria  
N/A = No Aplica

### CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	MA	✓	MA
Asientos	✓	MA	✓	MA
Consola Central	✓			Claxon
Tablero	✓			Quemacocos
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos
Tapetes (# <b>2</b> )	✓			A.C./Climatizador
Radio	✓			Espejo Retrovisor

### CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	✓	Estribos	MA
Antena/teléfono	MA	Guardafangos	MA
Antena/C.B.	MA	Parabrisas	✓
Sist. de Alarma	MA	Limpiaparabrisas	✓
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales	✓


### VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción  
☐ Tapas de Rin  
☐ Candado de Ruedas  
☒ Gato  
☒ Llave para Tuercas de Rueda  
☐ Triángulo de Seguridad  
☒ Extinguidor  
☒ Cables para Corriente  
☐ Estuche de Herramientas  
☒ Tarjeta de Circulación  
☒ Placas

### CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado	<input type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

CHAPA CHOFER ALCES NO CIERRA CON LA LLAVE.

FUGA DE ANTICONGELANTE.

**AKOMAS**  
ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.  
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 12651