

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE PATZCUARO		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>	OdeS	ID:
Dirección		Ciudad	Estado	Escrito Por SAH
C.P.	Tel. Fijo	Contacto LUCIO CUADROS H.	Tel. Celular	Recibido Fecha: 19/19/22 AM Hora: 16:00 <input checked="" type="radio"/>
Email	Gasolina entrada LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u>		Gasolina salida LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u>	
Año 2020	Marca CHEVROLET	Modelo SILVERADO	Color BLCO	Placas MV1335H
Km Entrada 52,150	Km Salida	VIN 3GCMW9EH2LQ272542	# Económico 6408	Compromiso para Fecha: AM Hora: PM

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	MA	✓	MA
Asientos	✓	MA	✓	MA
Consola Central	✓			Claxon
Tablero	✓			Quemacocos
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos
Tapetes (#)	✓			A.C./Climatizador
Radio	✓			Espejo Retrovisor

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción

☒ Tapas de Rin

☒ Candado de Ruedas

☒ Gato

☒ Llave para Tuercas de Rueda

☒ Triángulo de Seguridad

☒ Extinguidor

☒ Cables para Corriente


☒ Estuche de Herramientas

☒ Tarjeta de Circulación

☒ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

**TESTIGOS EN TABLERO
PIERDE POTENCIA
SENSOR DE RUEDA.**

AKEMAS
S. ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 13894