

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

No: MOR01757

Nombre CFE DISTRIBUCION		Usuario CFE VALLE DE SANTIAGO		OdeS AKU2009	
Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ					
Ciudad DEL CUAUHTEMOC	Estado MEXICO	C.P. 06600	Tel. Negocio 4433140050	Tel. Casa 4433140050	
Email hugo.rangelz@cfe.mx		Tel. Celular 4432585112	Gas. Entrada 1/4	Gas. Salida 1/4	
Año 2009	Marca Ford	Modelo F150	Color Blanco	Placas GH7869C	#Económico 93752
KM Entrada 00		KM Salida 00		VIN 3FTGF17249MA10471	

D = Dañada ✓ =Sin daño visible
O = Operacional R = Reparación necesaria
F = Falta objeto N/A = No aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	O	O	O	O
Asientos	O	O	O	O
Consola Central	O			Claxon O
Tablero				Quemacocos N/A
Toldo	O			Elevadores Eléctricos N/A
Luces Interiores	O			Seguros Eléctricos N/A
Tapetes	1 ✓			A.C./Climatizador O
Radio	O			Espejo Retrovisor O

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Llantas de Refacción	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cubreruedas	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Candado de Ruedas	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gato	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Llave para Tueras de Rueda	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Triángulo de Seguridad	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Extintidor	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cables para Corriente	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estuche de Herramientas	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Circulación	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Placas	

Firma de Supervisión

Cia. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.



Ajustador

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	O	Estribos	N/A
Antena/teléfono	O	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	O	Parabrisas	O
Sist. de Alarma	O	Limpiaparabrisas	O
Luces Exteriores	O	Espejos Laterales	O

CONDICIONES DE PINTURA

SI	NO	SI	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Decolorada		Logos en buen estado	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Color no igualado		Exceso de rociado	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Exceso de rayones		Daños por granizo	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pequeñas grietas		Lluvia ácida	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Carrocería con golpes			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Emblemas completos			



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: REPARACION TABLERO

AKEMAS
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. RINCON DEL
ANGEL. C.P. 58337
MORELIA, MICH, TEL (433) 2532182