

## REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre <b>CFE Zinapécuaro</b>		Particular Fotilita <input type="checkbox"/>		OdeS		ID:	
Dirección				Ciudad		Estado	
C.P.		Tel. Fijo		Contacto		Tel. Celular	
Email				Gasolina entrada __Ll__ 3/4 __%__ 1/4		Gasolina salida __Ll__ 3/4 __%__ 1/4	
Año <b>2017</b>		Marca <b>Dodge</b>		Modelo <b>Ram 4000</b>		Color <b>Bianco</b>	
Km Entrada <b>107 569</b>		Km Salida		Placas <b>MU 4714V</b>		# Económico <b>106 310</b>	
VIN <b>3C7WR A HT 7 H G 7 4 7 5 3 1</b>				Compromiso para			
				Fecha:			
				Hora:			
				Salida			
				Fecha:			

D = Dañada  
O = Operacional  
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible  
R = Reparación Necesaria  
N/A = No Aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	—	—	—	—
Asientos	—	—	—	—
Consola Central	—			Claxon
Tablero	—			Quemacocos
Toldo	—		Elevadores Eléctricos	—
Luces Interiores	—		Seguros Eléctricos	—
Tapetes (# )	—		A.C./Climatizador	—
Radio	—		Espejo Retrovisor	—

### CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	_____	Estribos	_____
Antena/teléfono	_____	Guardafangos	_____
Antena/C.B.	_____	Parabrisas	_____
Sist. de Alarma	_____	Limpiaparabrisas	_____
Luces Exteriores	_____	Espejos Laterales	_____

**VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO**

SI NO

- ☐ ☐ Llanta de Refacción
- ☐ ☐ Tapas de Rin
- ☐ ☐ Candado de Ruedas
- ☐ ☐ Gato
- ☐ ☐ Llave para Tuercas de Rueda
- ☐ ☐ Triángulo de Seguridad
- ☐ ☐ Extinguidor
- ☐ ☐ Cables para Corriente
- ☐ ☐ Estuche de Herramientas
- ☐ ☐ Tarjeta de Circulación
- ☐ ☐ Placas

### CONDICIONES DE PINTURA





SI NO

- ☐ ☐ Decolorada  
☐ ☐ Color no Igualado  
☐ ☐ Exceso de Rayones  
☐ ☐ Pequeñas Grietas  
☐ ☐ Carrocería con golpes  
☐ ☐ Emblemas completos

	SI	NO
1. The company's financial performance has improved significantly since the implementation of the new strategy.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. The new product line has been well-received by the market.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Customer satisfaction levels have increased over the past quarter.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. The company's stock price has risen steadily throughout the year.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Employee morale and productivity are at their highest points.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. The company has successfully reduced its operational costs without compromising quality.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. The new marketing campaign has generated significant leads.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. The company's reputation among industry peers has improved.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. The company has achieved its quarterly revenue targets.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. The company's customer retention rate is higher than last year.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- ☐ ☐ Logos en buen estado  
☐ ☐ Exceso de rociado  
☐ ☐ Daños por granizo  
☐ ☐ Lluvia ácida  
☐ ☐ \_\_\_\_\_  
☐ ☐ \_\_\_\_\_

Cia. Seg.
Tel. Seg.
Siniestro No.
Ajustador



Notas:

Indicaciones del Cliente:

Service Preventivo

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Adrian Castro Juarez  
Recibo por

Recibo por

Firma del Cliente



100 IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PROYECTO DE ACAPULCO #229, COL. TINGLAND, C.P. 38017 ACAPULCO, GUER.  
TEL. (409) 520-5127 y 520-5176

No. 10ACF22