

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

No: MOR01063

Nombre CFE DISTRIBUCION		Usuario HUGO RANGEL		OdeS AKU1366	
Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ					
Ciudad DEL CUAUHEMOC	Estado MEXICO	C.P. 06600	Tel. Negocio 4433140050	Tel. Casa 4433140050	
Email hugo.rangelz@cfe.mx		Tel. Celular 4432585112	Gas. Entrada 3/4	Gas. Salida 3/4	
Año 2004	Marca Ford	Modelo F250	Color Blanco	Placas NB2190A	#Económico 70158
KM Entrada 0		KM Salida 0		VIN 3FTEF18W24MA21188	

D = Dañada ✓ =Sin daño visible
O = Operacional R = Reparación necesaria
F = Falta objeto N/A = No aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	O	N/A	O	N/A
Asientos	O	N/A	O	N/A
Consola Central	O			Claxon R
Tablero	O			Quemacocos N/A
Toldo	O			Elevadores Eléctricos N/A
Luces Interiores	O			Seguros Eléctricos N/A
Tapetes	2 O			A.C./Climatizador N/A
Radio	O			Espejo Retrovisor O

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

- SI NO
- ☒ Llantas de Refacción
 - ☒ Cubreruedas
 - ☒ Candado de Ruedas
 - ☒ Gato
 - ☒ Llave para Tuercas de Rueda
 - ☒ Triángulo de Seguridad
 - ☒ Extintidor
 - ☒ Cables para Corriente
 - ☒ Estuche de Herramientas
 - ☒ Tarjeta de Circulación
 - ☒ Placas

Firma de Supervisión

Cia. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.



Ajustador

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	N/A	Estribos	N/A
Antena/teléfono	N/A	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	N/A	Parabrisas	R
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	O
Luces Exteriores	O	Espejos Laterales	O

CONDICIONES DE PINTURA

- | SI | NO | SI | NO |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Decolorada | <input checked="" type="checkbox"/> | Logos en buen estado |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Color no igualado | <input checked="" type="checkbox"/> | Exceso de rociado |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Exceso de rayones | <input checked="" type="checkbox"/> | Daños por granizo |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Pequeñas grietas | <input checked="" type="checkbox"/> | Lluvia ácida |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Carrocería con golpes | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Emblemas completos | | |



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

[Signature]

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: **SUSPENSIÓN**

AKEMAS
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. RINCON DEL
ANGEL, C.P. 58337
MÓRELIA, MICH, TEL (433) 2532182