

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

No: MOR00136

Nombre CFE DISTRIBUCION		Usuario CFE NORTE		OdeS Aku467	
Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUAREZ					
Ciudad DEL CUAUHTEMOC		Estado MEXICO		C.P. 06600	Tel. Negocio 4433140050
Email hugo.rangelz@cfe.mx		Tel. Celular 4432585112		Gas. Entrada 1/4	Gas. Salida 1/4
Año 2011	Marca RAM	Modelo 2500	Color Blanco	Placas NG0903B	#Económico 98677
KM Entrada 173722		KM Salida 173722		VIN 3D7Y51EP5BG538729	

D = Dañada ✓ = Sin daño visible
O = Operacional R = Reparación necesaria
F = Falta objeto N/A = No aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	<u>O</u>	<u>N/A</u>	<u>O</u>	<u>N/A</u>
Asientos	<u>O</u>	<u>N/A</u>	<u>O</u>	<u>N/A</u>
Consola Central	<u>O</u>			Claxon <u>O</u>
Tablero	<u>O</u>			Quemacocos <u>N/A</u>
Toldo	<u>O</u>			Elevadores Eléctricos <u>N/A</u>
Luces Interiores	<u>O</u>			Seguros Eléctricos <u>N/A</u>
Tapetes	<u>O</u>			A.C./Climatizador <u>N/A</u>
Radio	<u>O</u>			Espejo Retrovisor <u>O</u>

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

- ☐ ☒ Llantas de Refacción
- ☐ ☒ Cubreruedas
- ☐ ☒ Candado de Ruedas
- ☒ ☐ Gato
- ☐ ☒ Llave para Tuercas de Rueda
- ☐ ☒ Triángulo de Seguridad
- ☐ ☒ Extintidor
- ☐ ☒ Cables para Corriente
- ☐ ☒ Estuche de Herramientas
- ☐ ☒ Tarjeta de Circulación
- ☒ ☐ Placas

Firma de Supervisión

Cia. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.



Ajustador

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	<u>O</u>	Estribos	<u>N/A</u>
Antena/teléfono	<u>N/A</u>	Guardafangos	<u>N/A</u>
Antena/C.B.	<u>N/A</u>	Parabrisas	<u>O</u>
Sist. de Alarma	<u>N/A</u>	Limpiaparabrisas	<u>O</u>
Luces Exteriores	<u>O</u>	Espejos Laterales	<u>O</u>

CONDICIONES DE PINTURA

SI	NO	SI	NO
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Decolorada	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Logos en buen estado	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Color no igualado	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Exceso de rociado	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Exceso de rayones	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Daños por granizo	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pequeñas grietas	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lluvia ácida	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Emblemas completos	<input type="checkbox"/>



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: **Freno de pie Faros delanteros Revisar luces y flecha cardan**

AKEMAS
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328 COL. RINCON DEL
ANGEL, C.P. 58337
MORELIA, MICH. TEL. (433) 2532*82