

## REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre <b>CFE Comision</b>				Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		Cód. <input type="checkbox"/>		ID <input type="checkbox"/>
Dirección				Ciudad <b>Acambaro</b>		Estado <b>Guangualo</b>		Escrito Por
C.P.	Tel. Fijo	Contacto		Tel. Celular		Recibido		
Email				Gasolina entrada A <input checked="" type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> 1		Gasolina salida A <input checked="" type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> 1		Fecha: <b>12-01-21</b> AM
Año <b>2011</b>	Marca <b>Chevrolet</b>	Modelo <b>Silverado</b>	Color <b>Blanco</b>	Placas <b>GV-6382-C</b>	# Económico <b>98627</b>	Compromiso para		
Km Entrada <b>256880</b>	Km Salida <b>256880</b>	VIN <b>3G6CNC9C19B6180636</b>				Fecha: <b>19-01-21</b> AM		
						Hora: <b>13:00</b> AM		

D = Dañada  
 O = Operacional  
 F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible  
 R = Reparación Necesaria  
 N/A = No Aplica

### CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	—	—	—	—
Asientos	—	—	—	—
Consola Central	/			Claxon /
Tablero	/			Quemacocos /
Toldo	/			Elevadores Electricos /
Luces Interiores	/			Seguros Electricos /
Tapetes (#)	/			A.C./Climatizador /
Radio	/			Espejo Retrovisor /

### CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	/	Estribos	/
Antena/teléfono	/	Guardafangos	/
Antena/C.B.	/	Parabrisas	/
Sist. de Alarma	/	Limpiaparabrisas	/
Luces Exteriores	/	Espejos Laterales	/


### VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción  
☒ Tapas de Rin  
☒ Candado de Ruedas  
☒ Gato  
☒ Llave para Tuercas de Rueda  
☒ Triángulo de Seguridad  
☒ Extinguidor  
☒ Cables para Corriente  
☒ Estuche de Herramientas  
☒ Tarjeta de Circulación  
☒ Placas

### CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	



Notas

Indicaciones del Cliente

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

**AKEMAS**

100% REPUESTOS Y SERVICIOS  
 CREDITO FINANCIERO  
 PUERTO DE ALAPACOS, SUC. 120, TIRANCO, S.P. 48137, MICHOACÁN, MEX.  
 TEL. (521) 520-5127 / 520-5128

No. 0001



# DIAGNÓSTICO TÉCNICO



Nombre: CFE Comision		Fecha: 14-01-24	VIN: 3GCNC9CX9BG180636		
Año: 2011	Marca/Modelo: Chevrolet Silverado	Color: Blanco	Placas: GV-6382-C	Economico: 98627	Kilometraje: 256,880

Nombre del Técnico: Rogelio

## FALLAS REPORTADAS:

No Enciende

	REEMPLAZAR	REPARAR	DESCRIPCIÓN	PARTES \$	MANO DE OBRA \$	SUBCONTRATADO \$
1		1	Servicio traslado Grva San Cayetano			\$1626
2						
3		1	Reparar cableado terminal de Marcha			\$380
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						\$2006

Inspeccionado por:

Supervisado por:

Firma:

Firma: