

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE POLIENTE			Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID: <input checked="" type="checkbox"/>
Dirección			Ciudad		Estado	Escrito Por
C.P.	Tel. Fijo	Contacto			Tel. Celular	
Email			Gasolina entrada LL 3/4 1/2 1/4		Gasolina salida LL 3/4 1/2 1/4	
Año 2007	Marca NISSAN	Modelo PICK UP	Color BCO	Placas NA3002B	# Económico B5190	Recibido Fecha: 02/08/23 AM Hora: 12:40 PM
Km Entrada 221,996	Km Salida	VIN 3N6DD12857K016074				Compromiso para Fecha: AM Hora: PM
						Salida Fecha: 2/8/23 AM Hora: 8:22 PM

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	/	NA	/	NA
Asientos	/	NA	/	NA
Consola Central	/			Claxon /
Tablero	/			Quemacocos NA
Toldo	/			Elevadores Eléctricos NA
Luces Interiores	/			Seguros Eléctricos NA
Tapetes (# 2)	/			A.C./Climatizador NA
Radio	/			Espejo Retrovisor NA

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	/	Estribos	NA
Antena/teléfono	NA	Guardafangos	NA
Antena/C.B.	NA	Parabrisas	/
Sist. de Alarma	NA	Limpiaparabrisas	/
Luces Exteriores	/	Espejos Laterales	/

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ Llanta de Refacción

☐ Tapas de Rin

☐ Candado de Ruedas

☐ Gato

☐ Llave para Tuercas de Rueda

☐ Triángulo de Seguridad

☐ Extinguidor

☐ Cables para Corriente









☐ Estuche de Herramientas

☐ Tarjeta de Circulación

☐ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI	NO	SI	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Color no Igualado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	<input type="checkbox"/>	



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

- JUEGO EN VOLANTE

- REVISOR SUSPENSIÓN

- SE JALONEA

- EN OCASIONES NO AVANZA

AKEMAS
A ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARÓ, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 16069