

Para esta unidad se cotiza hojalatería y pintura de costado izquierdo, calavera izquierda y espejo lateral izquierdo.



Figura 1. Vehículo que requiere servicios



Figura 2. Costado izquierdo dañado



Figura 3. Falta espejo izquierdo