

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre Casanova		Particular Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS		ID:
Dirección		Ciudad Colima		Estado Colima		Escrito Por: Coni Torres
C.P.	Tel. Fijo	Contacto Erick Delgado		Tel. Celular		Recibido
Email		Gasolina entréada (L <u>3</u> /4 <u>0</u> % <u>0</u> L/4)		Gasolina salida (L <u>3</u> /4 <u>0</u> % <u>0</u> L/4)		Fecha: 13/10/22 AM
Año		Marca 2018 Mitsubishi	Modelo L200	Color Blanco	Número NCR6921	Compromiso para 3:06 PM
Km. Entréada	Km. Salida	VIN		# Económico		Fecha: 19/10/22 AM
170 467	170 467	M MBML456XJH032103				Hora: 5:00 PM
						Salida
						Fecha: AM

D = Dañada ✓ = Sin Daño Visible
O = Operacional R = Reparación Necesaria
F = Falta Objeto N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	___	___	___	___
Asientos	___	___	___	___
Consola Central	___			Claxon ___
Tablero	___			Quemacocos ___
Toldo	___		Elevadores Eléctricos	___
Luces Interiores	___		Seguros Eléctricos	___
Tapetes (# ___)	___		A.C./Climatizador	___
Radio	___		Espejo Retrovisor	___

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	_____	Estribos	_____
Antena/teléfono	_____	Guardafangos	_____
Antena/C.B.	_____	Parabrisas	_____
Sist. de Alarma	_____	Limpiaparabrisas	_____
Luces Exteriores	_____	Espejos Laterales	_____

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Llanta de Refacción
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tapas de Rin
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Candado de Ruedas
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gato
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Llave para Tuercas de Rueda
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Triángulo de Seguridad
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Extintor
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cables para Corriente
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Estuche de Herramientas
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tarjeta de Circulación
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Color no Igualado	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Daños por granizo
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _____
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Emblemas completos	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _____

Requiere reemplazo de líquido de frenos, nivel bajo de líquido de frenos
Nivel de anticongelante bajo
Sempre cubiertos de todo
Ruido en muelles

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Com Taxes

Recibo por

[Firma]
Firma del Cliente

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

• Servicio mayor, revisión de 25 puntos de seguridad, revisión de frenos, revisión de niveles, revisión de llanta (parchada).

AKEMAS

[illegible]

No. 0001

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre Casanova		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>	OrdS	ID:
Dirección		Ciudad Colima	Estado Colima	Escrito Por Con Torres
C.P.	Tel. Fijo	Contacto Erick Delgado	Tel. Celular	Recibido 13/10/22
Email	Gasolina entrada Lit. 3/4 Gal. 1/4		Gasolina salida Lit. 3/4 Gal. 1/4	Fecha: 3:06 PM
Año 2018	Marca Mitsubishi	Modelo L200	Color Blanco	# Económico NCR6921
Km Entrada 170 467	Km Salida 170 467	VIN MMBML456XJH032103		

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	___	___	___	___
Asientos	___	___	___	___
Consola Central	___	___	___	Claxon
Tablero	___	___	___	Quemacocos
Toldo	___	___	___	Elevadores Eléctricos
Luces Interiores	___	___	___	Seguros Eléctricos
Tapetes (# ___)	___	___	___	A.C./Climatizador
Radio	___	___	___	Espejo Retrovisor

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO


Antena/radio	___	Estribos	___
Antena/teléfono	___	Guardafangos	___
Antena/C.B.	___	Parabrisas	___
Sist. de Alarma	___	Limpiaparabrisas	___
Luces Exteriores	___	Espejos Laterales	___

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI	NO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CONDICIONES DE PINTURA

SI	NO	SI	NO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Notas:
 Requiere reemplazo de líquido de frenos, nivel bajo de líquido de frenos
 Nivel de anticongelante bajo
 cerros cubiertos de lodo
 ruido en muelles

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Con Torres

Recibido por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

Servicio mayor, revisión de 25 puntos de seguridad, revisión de frenos, revisión de niveles, revisión de llanta (punchada).

AKEMAS

EDD IMPULSA, S.A. DE C.V.
 PUERTO DE ACAPULCO 1120, CUL. TRINIDAD 11, VILLA, MORELIA, MICH.
 TEL: (443) 525-5177 / 525-5178

No. 0001