

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

No: MOR00845

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| Nombre CFE DISTRIBUCION | | Usuario CFE VALLE DE SANTIAGO | | OdeS AKU1172 | |
| Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ | | | | | |
| Ciudad DEL CUAUHEMOC | Estado MEXICO | C.P. 06600 | Tel. Negocio 4433140050 | Tel. Casa 4433140050 | |
| Email hugo.rangelz@cfe.mx | | Tel. Celular 4432585112 | Gas. Entrada 3/4 | Gas. Salida 3/4 | |
| Año 2004 | Marca Chevrolet | Modelo Silverado | Color Blanco | Placas GH7886C | #Económico 68777 |
| KM Entrada 365221 | | KM Salida 365221 | | VIN 1GCEC14X87Z198676 | |

D = Dañada ✓ =Sin daño visible
O = Operacional R = Reparación necesaria
F = Falta objeto N/A = No aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

| | IF | IT | DF | DT |
|--------------------|----|-----|----|---------------------------|
| Paneles de Puertas | O | N/A | O | N/A |
| Asientos | O | N/A | O | N/A |
| Consola Central | O | | | Claxon O |
| Tablero | O | | | Quemacocos N/A |
| Toldo | O | | | Elevadores Eléctricos N/A |
| Luces Interiores | O | | | Seguros Eléctricos N/A |
| Tapetes | O | | | A.C./Climatizador N/A |
| Radio | O | | | Espejo Retrovisor O |

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

- SI NO
- ☒ Llantas de Refacción
 - ☒ Cubreruedas
 - ☒ Candado de Ruedas
 - ☒ Gato
 - ☒ Llave para Tueras de Rueda
 - ☒ Triángulo de Seguridad
 - ☒ Extinguidor
 - ☒ Cables para Corriente
 - ☒ Estuche de Herramientas
 - ☒ Tarjeta de Circulación
 - ☒ Placas

Firma de Supervisión

Cía. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.



Ajustador

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

| | | | |
|------------------|-----|-------------------|-----|
| Antena/radio | O | Estribos | N/A |
| Antena/teléfono | N/A | Guardafangos | N/A |
| Antena/C.B. | N/A | Parabrisas | O |
| Sist. de Alarma | N/A | Limpiaparabrisas | O |
| Luces Exteriores | O | Espejos Laterales | O |

CONDICIONES DE PINTURA

- | SI | NO | SI | NO |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Decolorada | <input checked="" type="checkbox"/> | Logos en buen estado |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Color no igualado | <input checked="" type="checkbox"/> | Exceso de rociado |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Exceso de rayones | <input checked="" type="checkbox"/> | Daños por granizo |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Pequeñas grietas | <input checked="" type="checkbox"/> | Lluvia ácida |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Carrocería con golpes | <input type="checkbox"/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Emblemas completos | <input type="checkbox"/> | |



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: **SACA HUMO NO MARCA VELOCIMETRO**
DIFICULTAD EN VELOCIDADES ELEVADORES

AKEMAS
ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. RINCON DEL
ANGEL. C.P. 58337
MORELIA, MICH, TEL (433) 2532182