

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre	Casanova		Particular	<input checked="" type="checkbox"/>	OdeS	51729
Dirección	Ignacio Samboval 867		Flotilla	<input checked="" type="checkbox"/>	Colima	Colima Coni
C.P.	Tel. Fijo	Producto	Ciudad	Estado	Escrito Por	Recibido
		Omar Mendoza Romero				13/10/20
Email			Gasolina entrada	Gasolina salida	Fecha:	11/19 PM
			LL 3/4	LL 3/4	19/10/20	9:00 PM
Año	Marca	Modelo	Color	# Económico	Compromiso para	Fecha:
2016	Dodge/Ram	Promaster	Rotulada	AM239FF T 373	19/10/20	9:00 PM
Km Entrada	Km Salida	VIN			Salida	Fecha:
231 565	231 565	3C6TRVCG7GE121402			19/10/20	9:00 PM

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

Paneles de Puertas	IF/	IT/	DF/	DT/
Asientos	/	/	/	/
Consola Central	___			Claxon
Tablero	___			Quemacocos
Toldo	___			Elevadores Eléctricos
Luces Interiores	___			Seguros Eléctricos
Tapetes (#)	___			A.C./Climatizador
Radio	___			Espejo Retrovisor

N/A

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	___	Estribos	___
Antena/teléfono	___	Guardafangos	___
Antena/C.B.	___	Parabrisas	___
Sist. de Alarma	___	Limpiaparabrisas	___
Luces Exteriores	___	Espejos Laterales	___

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ Llanta de Refacción
☐ Tapas de Rin
☐ Candado de Ruedas
☐ Gato
☐ Llave para Tuercas de Rueda
☐ Triángulo de Seguridad
☐ Extinguidor
☐ Cables para Corriente
☐ Estuche de Herramientas
☐ Tarjeta de Circulación
☐ Placas


CONDICIONES DE PINTURA

SI NO

☐ Decolorada
☐ Color no Igualado
☐ Exceso de Rayones
☐ Pequeñas Grietas
☐ Carrocería con golpes
☐ Emblemas completos

SI NO

☐ Logos en buen estado
☐ Exceso de rociado
☐ Daños por granizo
☐ Lluvia ácida



Notas:

Fuga de aceite, se recomienda
Reemplazo de cubrepumpo de flecha
Requiere reemplazo de filtro de aceite
Entrador de aceite suelto y fuga aceite
Limpiaaparabrisas no reaccionan.

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formulario.

Coni Torres

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

Colocación de espejo,
revisión de carga, batería
y luces.

AKEMAS
SECO IMPULSA, S.A. DE C.V.

PUEBLO DE ACAPULCO-5806, CEN. TONIHUAC, C.P. 58067, ACAPULCO, MORELOS
TEL: (5255) 520-5577 / 520-5578

No. 0001