

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre <u>W40 1455</u>		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección		Ciudad		Estado	Escrito Por <u>San</u>
C.P.	Tel. Fijo	Contacto		Tel. Celular	
Email		Gasolina entrada <u>1</u> <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u>		Gasolina salida <u>1</u> <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u>	
Año <u>2020</u>	Marca <u>HEV ROLET</u>	Modelo <u>SILVERADO</u>	Color <u>BLCO</u>	Placas <u>MX 19652</u>	# Económico <u>A364</u>
Km Entrada <u>51,007</u>	Km Salida	VIN <u>3GCPY9EH1LQ352319</u>		Compromiso para	
				Fecha:	AM
				Hora:	PM
				Salida	<u>18/10/22</u>
				Fecha:	AM
				Hora:	PM
				Técnico	<u>PATINO</u>
				Firma de Supervisión:	

D = Dañada  
O = Operacional  
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible  
R = Reparación Necesaria  
N/A = No Aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	✓	✓	✓
Asientos	✓	✓	✓	✓
Consola Central	✓			Claxon ✓
Tablero	✓			Quemacocos <u>N/A</u>
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos ✓
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos ✓
Tapetes (# <u>4</u> )	✓			A.C./Climatizador ✓
Radio	✓			Espejo Retrovisor ✓

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio ✓	Estribos <u>N/A</u>
Antena/teléfono <u>N/A</u>	Guardafangos <u>N/A</u>
Antena/C.B. <u>N/A</u>	Parabrisas ✓
Sist. de Alarma ✓	Limpiaparabrisas ✓
Luces Exteriores ✓	Espejos Laterales ✓

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción

☒ Tapas de Rin

☒ Candado de Ruedas

☒ Gato

☒ Llave para Tuercas de Rueda

☒ Triángulo de Seguridad

☒ Extintidor

☒ Cables para Corriente


☒ Estuche de Herramientas

☒ Tarjeta de Circulación

☒ Placas

## CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	



Notas:

Indicaciones del Cliente:

VIBRA A 50 KMS

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

**AKEMAS**  
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIARU, C.P. 58337, MORELIA, MICH.  
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

**Nº 14073**