

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre Casanova		Particular Flotilla	<input checked="" type="checkbox"/>	OdeS BNT00862	ID: 509493
Dirección		Ciudad Colima	Estado Colima	Escrito Por Coni Torres	
C.P.	Tel. Fijo	Contacto Carmen Rebolledo	Tel. Celular 312 3177-1879	Recibido 9/10/22	
Email dvazquez@casanovarent.com.mx		Gasolina entrada LL <u>3/4</u> <input checked="" type="checkbox"/> <u>1/4</u>	Gasolina salida LL <u>3/4</u> <input checked="" type="checkbox"/> <u>1/4</u>	Fecha: 9:32	PM
Año 2020	Marca Nissan	Modelo NP300	Color Blanco	Placas JW47006	# Económico
Kmn Entrada 70,423		Kmn Salida	VIN 3N6AD33A2LK823683	Compromiso para	
				Fecha:	AM
				Hora:	PM
				Salida	
				Fecha:	AM

D = Dañada ✓ = Sin Daño Visible
O = Operacional R = Reparación Necesaria
F = Falta Objeto N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Asientos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Consola Central	<input checked="" type="checkbox"/>			
Tablero	<input checked="" type="checkbox"/>			
Toldo	<input checked="" type="checkbox"/>			
Luces Interiores	<input checked="" type="checkbox"/>			
Tapetes (# _____)	<input checked="" type="checkbox"/>			
Radio	<input checked="" type="checkbox"/>			
				Claxon <input checked="" type="checkbox"/>
				Quemacocos <input checked="" type="checkbox"/>
				Elevadores Eléctricos <input checked="" type="checkbox"/>
				Seguros Eléctricos <input checked="" type="checkbox"/>
				A.C./Climatizador <input checked="" type="checkbox"/>
				Espejo Retrovisor <input checked="" type="checkbox"/>

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	_____	Estribos	_____
Antena/teléfono	_____	Guardafangos	_____
Antena/C.B.	_____	Parabrisas	<input checked="" type="checkbox"/>
Sist. de Alarma	_____	Limpiaparabrisas	_____
Luces Exteriores	_____	Espejos Laterales	<input checked="" type="checkbox"/>

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

- ☒ ☐ Llanta de Refacción
- ☐ ☐ Tapas de Rin
- ☐ ☐ Candado de Ruedas
- ☐ ☐ Gato
- ☐ ☐ Llave para Tuercas de Rueda
- ☐ ☐ Triángulo de Seguridad
- ☐ ☐ Extinguidor
- ☐ ☐ Cables para Corriente
- ☐ ☐ Estuche de Herramientas
- ☒ ☐ Tarjeta de Circulación
- ☒ ☐ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO

- ☐ ☐ Decolorada
☐ ☐ Color no Igualado
☐ ☐ Exceso de Rayones
☐ ☐ Pequeñas Grietas
☐ ☐ Carrocería con golpes
☐ ☐ Emblemas completos

SI NO

- ☐ Logos en buen estado
☐ Exceso de rociado
☐ Daños por granizo
☐ Lluvia ácida
☐ _____
☐ _____
☐ _____

Notas: Base de la batería esta rota
y no se puede colocar el
sujetador de batería, se
recomienda el servicio de
afinación se recomienda reemplazo
de liquido de frenos.

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Indicaciones del Cliente:

Cambio de balatas delanteras
(rechinan y hacen mucho ruido, y no responden bien), revisar terminales de batería se afloja y tienen que estar apretándola para que encienda, y tienen que hacer varios intentos para que encienda.

Coni Torres

Recibo por

Farsa

Firma del Cliente

AKEMAS

[illegible]

No. 0001