

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre <b>CFE NORTE</b>			Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		Citas		ID:	
Dirección			Ciudad		Estado		Escrito por <b>[Firma]</b>	
C.P.	Tel. Fijo	Contacto			Tel. Celular			
Email			Gasolina entrada LL 3/4 % 1/4 <input checked="" type="checkbox"/>		Gasolina salida LL 3/4 % 1/4 <input type="checkbox"/>			
Año <b>2020</b>	Marca <b>NISSAN</b>	Modelo <b>NP300</b>	Color <b>BCO</b>	Placas <b>MV 5425H</b>	# Económico <b>0623</b>			
Km Entrada <b>75,039</b>	Km Salida	VIN <b>3N6AD33AKLK849173</b>						

D = Dañada  
O = Operacional  
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible  
R = Reparación Necesaria  
N/A = No Aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	✓	✓	✓
Asientos	✓	✓	✓	✓
Consola Central	✓			Claxon
Tablero	✓			Quemacocos <b>MA</b>
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos
Tapetes (# <b>14</b> )	✓			A.C./Climatizador
Radio	✓			Espejo Retrovisor

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO


Antena/radio	✓	Estribos	<b>MA</b>
Antena/teléfono	<b>MA</b>	Guardafangos	<b>MA</b>
Antena/C.B.	<b>MA</b>	Parabrisas	✓
Sist. de Alarma	<b>MA</b>	Limpiaparabrisas	✓
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales	✓

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI	NO
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Llanta de Refacción
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tapas de Rin
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Candado de Ruedas
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Gato
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Llave para Tuercas de Rueda
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Triángulo de Seguridad
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Extintidor
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Cables para Corriente
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Estuche de Herramientas
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Tarjeta de Circulación
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Placas

## CONDICIONES DE PINTURA

SI	NO	SI	NO
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Emblemas completos	<input type="checkbox"/>	



Notas:

---



---



---



---

## Indicaciones del Cliente:

**LLANTAS**

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

**AKEMAS**

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINUARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.  
TELS: (443) 520-5177 / 520-5178

**Nº 15121**