

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

| | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| Nombre WMO SSP | | Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input type="checkbox"/> | | OdeS | ID: |
| Dirección | | | | Ciudad | Estado |
| C.P. | Tel. Fijo | Contacto JUAN GARCIA | Tel. Celular 4435284848 | Escrito Por BAR | |
| Email | Gasolina entrada _LL_ 3/4 _ 1/4 | | Gasolina salida _LL_ 3/4 _ 1/4 | | Recibido Fecha: 23/12/23 Hora: 9:00 PM |
| Año 2021 | Marca Jeep | Modelo CHEROKEE | Color Blco | Placas PUAY68C | # Económico |
| Km Entrada 51,727 | | Km Salida | | VIN 1C4YR1F3TXMC330811 | |
| | | | | Salida Fecha: 23/12/23 | |

D = Dañada ✓ = Sin Daño Visible
O = Operacional R = Reparación Necesaria
F = Falta Objeto N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

| | IF | IT | DF | DT |
|------------------------|----|----|----|-----------------------|
| Paneles de Puertas | | | | |
| Asientos | | | | |
| Consola Central | | | | Claxon |
| Tablero | | | | Quemacocos |
| Toldo | | | | Elevadores Eléctricos |
| Luces Interiores | | | | Seguros Eléctricos |
| Tapetes (# <u>64</u>) | | | | A.C./Climatizador |
| Radio | | | | Espejo Retrovisor |

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

| | | | |
|------------------|---|-------------------|---|
| Antena/radio | ✓ | Estribos | ✓ |
| Antena/telefono | ✓ | Guardafangos | ✓ |
| Antena/C.B. | ✓ | Parabrisas | ✓ |
| Sist. de Alarma | ✓ | Limpiaparabrisas | ✓ |
| Luces Exteriores | ✓ | Espejos Laterales | ✓ |

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO









| | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Planta de Refacción |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tapas de Rin |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Candado de Ruedas |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Gato |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Llave para Tuercas de Rueda |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Triángulo de Seguridad |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Extintidor |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Cables para Corriente |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Estuche de Herramientas |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tarjeta de Circulación |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Placas |

CONDICIONES DE PINTURA

| SI | NO | | SI | NO | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Decolorada | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Logos en buen estado |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Color no Igualado | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Exceso de rociado |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Exceso de Rayones | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Daños por granizo |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Pequeñas Grietas | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Lluvia ácida |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Carrocería con golpes | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Emblemas completos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Técnico
PATINO
Firma de Supervisión:

| |
|---------------|
| Cía. Seg. |
| Tel. Seg. |
| Siniestro No. |
| Ajustador |



Notas:

Indicaciones del Cliente:

CANTA DAÑADA

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKEMAS
ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINAJERO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

NO 14884