

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

| | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|---|-------------------------|--|---|
| Nombre CFE NORTE | | | Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/> | | OdeS | ID: |
| Dirección | | | Ciudad | | Estado | Escrito Por San |
| C.P. | Tel. Fijo | Contacto Jorge Ruiz | | Tel. Celular | | Recibido Fecha: 18/11/22 AM Hora: 18:30 |
| Email | | | Gasolina entrada LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u> | | Gasolina salida LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u> | |
| Año 2007 | Marca FORD | Modelo FZ50 | Color BCO | Placas MU592F | # Económico 88463 | |
| Km Entrada 164,813 | Km Salida | VIN 3FTCF17W27MA33327 | | | | |

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

| | | | | |
|-----------------------|----|-----|----|---------------------------|
| | IF | IT | DF | DT |
| Paneles de Puertas | ✓ | N/A | ✓ | N/A |
| Asientos | ✓ | N/A | ✓ | N/A |
| Consola Central | ✓ | | | Claxon ✓ |
| Tablero | ✓ | | | Quemacocos N/A |
| Toldo | ✓ | | | Elevadores Eléctricos N/A |
| Luces Interiores | ✓ | | | Seguros Eléctricos N/A |
| Tapetes (# <u>2</u>) | ✓ | | | A.C./Climatizador N/A |
| Radio | ✓ | | | Espejo Retrovisor ✓ |

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

| | |
|---------------------|---------------------|
| Antena/radio ✓ | Estribos N/A |
| Antena/teléfono N/A | Guardafangos N/A |
| Antena/C.B. N/A | Parabrisas ✓ |
| Sist. de Alarma N/A | Limpiaparabrisas ✓ |
| Luces Exteriores ✓ | Espejos Laterales ✓ |

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción

☒ Tapas de Rin

☒ Candado de Ruedas

☒ Gato

☒ Llave para Tuercas de Rueda

☒ Triángulo de Seguridad

☒ Extinguidor

☒ Cables para Corriente


☒ Estuche de Herramientas

☒ Tarjeta de Circulación

☒ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

| | |
|---|--|
| SI NO | SI NO |
| <input checked="" type="checkbox"/> Decolorada | <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado | <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones | <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas | <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida |
| <input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos | |



Notas:

Indicaciones del Cliente:

* CAMBIO DE CLUTCH

* REVISION DE LLANTAS.

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKUMAS

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINUARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 12775