

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

No: MOR01668

Nombre CFE DISTRIBUCION		Usuario CFE MOROLEON		OdeS AKU1839	
Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ					
Ciudad DEL CUAUHTEMOC	Estado MEXICO	C.P. 06600	Tel. Negocio 4433140050	Tel. Casa 4433140050	
Email hugo.rangelz@cfе.mx		Tel. Celular 4432585112	Gas. Entrada 1/4	Gas. Salida 1/4	
Año 2010	Marca Chevrolet	Modelo Silverado	Color Blanco	Placas NR7930C	#Económico 95504
KM Entrada 335012		KM Salida 335012		VIN 3GCPCPBX6AG109536	

D = Dañada      ✓ = Sin daño visible  
O = Operacional      R = Reparación necesaria  
F = Falta objeto      N/A = No aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	O	N/A	O	N/A
Asientos	O	N/A	O	N/A
Consola Central	O			Claxon O
Tablero	O			Quemacocos N/A
Toldo	O			Elevadores Eléctricos O
Luces Interiores	O			Seguros Eléctricos O
Tapetes	1 ✓			A.C./Climatizador O
Radio	O			Espejo Retrovisor O

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ ☒ Llantas de Refacción  
☐ ☒ Cubreruedas  
☐ ☒ Candado de Ruedas  
☐ ☒ Gato  
☐ ☒ Llave para Tueras de Rueda  
☐ ☒ Triángulo de Seguridad  
☐ ☒ Extintidor  
☐ ☒ Cables para Corriente  
☐ ☒ Estuche de Herramientas  
☒ ☐ Tarjeta de Circulación  
☒ ☐ Placas

Firma de Supervisión

Cia. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.



Ajustador

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	O	Estribos	N/A
Antena/teléfono	O	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	O	Parabrisas	O
Sist. de Alarma	O	Limpiaparabrisas	O
Luces Exteriores	O	Espejos Laterales	O

## CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Color no igualado	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rayones	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Daños por granizo
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas grietas	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: SERVICIO Y REVISION DE FRENOs

**AKEMAS**  
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ  
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. RINCON DEL  
ANGEL, C.P. 58337  
MORELIA, MICH, TEL (433) 2532182