

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| Nombre CFE SUR | | | | Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input type="checkbox"/> | | OdeS | ID: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dirección | | | | Ciudad | | Estado | Escrito Por |
| C.P. | Tel. Fijo | Contacto | | Tel. Celular | | Recibido | |
| Email | | | | Gasolina entrada LL 3/4 1/2 1/4 | | Gasolina salida LL 3/4 1/2 1/4 | |
| Año 2020 | Marca RAM | Modelo 4000 | Color BCO | Placas MV2130J | # Económico 108018 | Compromiso para | |
| Km Entrada 27,954 | | Km Salida | | VIN 3C7WRAT5LG186951 | | Fecha: 30/08/23 AM | |
| | | | | | | Hora: 9:50 PM | |
| | | | | | | Salida | |
| | | | | | | Fecha: 30/8/23 AM | |
| | | | | | | Hora: 7:32 PM | |

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

| | | | | |
|-----------------------|----|----|----|-----------------------|
| Paneles de Puertas | IF | IT | DF | DT |
| Asientos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consola Central | ✓ | | | Claxon |
| Tablero | ✓ | | | Quemacocos |
| Toldo | ✓ | | | Elevadores Eléctricos |
| Luces Interiores | ✓ | | | Seguros Eléctricos |
| Tapetes (# 2) | ✓ | | | A.C./Climatizador |
| Radio | ✓ | | | Espejo Retrovisor |

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

| | | | |
|------------------|---|-------------------|---|
| Antena/radio | ✓ | Estribos | ✓ |
| Antena/teléfono | ✓ | Guardafangos | ✓ |
| Antena/C.B. | ✓ | Parabrisas | ✓ |
| Sist. de Alarma | ✓ | Limpiaparabrisas | ✓ |
| Luces Exteriores | ✓ | Espejos Laterales | ✓ |

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción

☒ Tapas de Rin

☒ Candado de Ruedas

☒ Gato

☒ Llave para Tuercas de Rueda

☒ Triángulo de Seguridad

☒ Extinguidor

☒ Cables para Corriente









☒ Estuche de Herramientas

☒ Tarjeta de Circulación

☒ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

| | |
|---|--|
| SI NO | SI NO |
| <input checked="" type="checkbox"/> Decolorada | <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado | <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones | <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas | <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida |
| <input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos | |



Notas:

Indicaciones del Cliente:

INSTALAR ALARMA
AJUSTE DE FRENOS

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKEMAS

AKEMAS INGENIERIA AUTOMOTRIZ
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIARDO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 16275