

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE NORTE		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>	OdeS	ID:
Dirección		Ciudad	Estado	Escrito Por SAH
C.P.	Tel. Fijo	Contacto	Tel. Celular	Recibido 11/3/23 AM
Email		Gasolina entrada LL 3/4 1/4	Gasolina salida LL 3/4 1/4	Fecha: Hora: PM
Año 2009	Marca FORD	Modelo RANGER	Color BLCO	Placas MUZ599F
Km Entrada 156,306	Km Salida	VIN 8A FOT J2 D796210488	# Económico 92101	Compromiso para Fecha: AM Hora: PM
				Salida Fecha: AM Hora: PM

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	___	___	___	___
Asientos	___	___	___	___
Consola Central	___			Claxon
Tablero	___			Quemacocos
Toldo	___			Elevadores Eléctricos
Luces Interiores	___			Seguros Eléctricos
Tapetes (#)	___			A.C./Climatizador
Radio	___			Espejo Retrovisor

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	___	Estribos	___
Antena/teléfono	___	Guardafangos	___
Antena/C.B.	___	Parabrisas	___
Sist. de Alarma	___	Limpiaparabrisas	___
Luces Exteriores	___	Espejos Laterales	___

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ Llanta de Refacción

☐ Tapas de Rin

☐ Candado de Ruedas

☐ Gato

☐ Llave para Tuercas de Rueda

☐ Triángulo de Seguridad

☐ Extinguidor

☐ Cables para Corriente









☐ Estuche de Herramientas

☐ Tarjeta de Circulación

☐ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI	NO	SI	NO
<input type="checkbox"/>	Decolorada	<input type="checkbox"/>	Logos en buen estado
<input type="checkbox"/>	Color no Igualado	<input type="checkbox"/>	Exceso de rociado
<input type="checkbox"/>	Exceso de Rayones	<input type="checkbox"/>	Daños por granizo
<input type="checkbox"/>	Pequeñas Grietas	<input type="checkbox"/>	Lluvia ácida
<input type="checkbox"/>	Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Emblemas completos	<input type="checkbox"/>	



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

TAPICERIA.



ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 15028