

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre <b>CFE SUR</b>			Particular <input checked="" type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID: <input checked="" type="checkbox"/>
Dirección			Ciudad		Estado	Escrito Por
C.P.	Tel. Fijo	Contacto			Tel. Celular	
Email			Gasolina entrada LL 3/4 1/2 1/4		Gasolina salida LL 3/4 1/2 1/4	
Año <b>2005</b>	Marca <b>CHEVROLET</b>	Modelo <b>SILVERADO</b>	Color <b>BCO</b>	Placas <b>UG 0900 B</b>	# Económico <b>74940</b>	
Km Entrada <b>231,359</b>	Km Salida	VIN <b>3GDE C 14XX 5M102134</b>				

D = Dañada  
O = Operacional  
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible  
R = Reparación Necesaria  
N/A = No Aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

Paneles de Puertas	IF	IT	DF	DT
Asientos	/	VA	/	VA
Consola Central	/	NA	/	NA
Tablero	/			
Toldo	/			
Luces Interiores	/			
Tapetes (# <u>2</u> )	/			
Radio	/			
Claxon	/			
Quemacocos	/			
Elevadores Eléctricos	/			
Seguros Eléctricos	/			
A.C./Climatizador	/			
Espejo Retrovisor	/			

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	/	Estribos	VA
Antena/teléfono	VA	Guardafangos	NA
Antena/C.B.	VA	Parabrisas	/
Sist. de Alarma	NA	Limpiaparabrisas	/
Luces Exteriores	/	Espejos Laterales	/

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción

☒ Tapas de Rin

☒ Candado de Ruedas

☒ Gato

☒ Llave para Tuercas de Rueda

☒ Triángulo de Seguridad

☒ Extinguidor

☒ Cables para Corriente


☒ Estuche de Herramientas

☒ Tarjeta de Circulación

☒ Placas

## CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	



Notas:

---



---



---



---

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

## Indicaciones del Cliente:

-PIERDE POTENCIA

-PERNOS DE LLANTA TRAZ. IZQUIERDA

-MASA TRASERA 6 BIRLOS DAÑADOS

**AKEMAS**  
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.  
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 16039