

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

No: MOR01131

Número de Distribución		Usuario CFE SUR		OdeS AKU1421		ID SUR
						Escrito por SALVADOR HR
Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ						
Ciudad DEL CUAUHEMOC		Estado MEXICO		C.P. 06600	Tel. Negocio 4433140050	Tel. Casa 4433140050
Email hugo.rangelz@cfe.mx		Tel. Celular 4432585112		Gas. Entrada 1/4	Gas. Salida 1/4	Recibido 2024-06-27 23:06:00
Año 2004	Marca Ford	Modelo COURIER	Color Blanco	Placas NF5841C	#Económico 69328	Compromiso para 2024-06-27 23:06:00
KM Entrada 156036		KM Salida 156036		VIN 9BFBT32N447956076		Salida

D = Dañada ✓ = Sin daño visible
O = Operacional R = Reparación necesaria
F = Falta objeto N/A = No aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	O	N/A	O	N/A
Asientos	O	N/A	O	N/A
Consola Central	O			Claxon N/A
Tablero	O			Quemacocos N/A
Toldo	O			Elevadores Eléctricos N/A
Luces Interiores	O			Seguros Eléctricos N/A
Tapetes	O			A.C./Climatizador N/A
Radio	D			Espejo Retrovisor O

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llantas de Refacción
☒ Cubreruedas
☒ Candado de Ruedas
☒ Gato
☒ Llave para Tuercas de Rueda
☒ Triángulo de Seguridad
☒ Extinguidor
☒ Cables para Corriente
☒ Estuche de Herramientas
☒ Tarjeta de Circulación
☒ Placas

Firma de Supervisión

Cia. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.



Ajustador

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	N/A	Estribos	N/A
Antena/teléfono	N/A	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	N/A	Parabrisas	O
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	O
Luces Exteriores	O	Espejos Laterales	O

CONDICIONES DE PINTURA

SI	NO	SI	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/>	Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/>	Color no igualado	<input checked="" type="checkbox"/>	Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/>	Exceso de rayones	<input checked="" type="checkbox"/>	Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/>	Pequeñas grietas	<input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/>	Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Emblemas completos	<input type="checkbox"/>	



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

[Firma]

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: SE CALIENTA

AKEMAS
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328. COL. RINCON DEL
ANGEL. C.P. 58337
MORELIA, MICH. TEL (433) 2532182