



DIVISION CENTRO OCCIDENTAL
ZONA ZACAPU

REPORTE DE ANOMALIAS DEL VEHICULO

CENTRO DE TRABAJO
NUMERO ECONOMICO
KILOMETRAJE
NO DE PLACAS

BOTELLO
90594
214646

FECHA
MARCA
DESCRIPCION
NO. DE ORDEN

25/ MARZO/2022
M/SS4U
DF65C

DESCRIPCION DE ANOMALIAS

<input type="checkbox"/>	LUBRICACION	<input type="checkbox"/>	SUSPENSION	<input type="checkbox"/>	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
<input type="checkbox"/>	MOTOR	<input type="checkbox"/>	TRANSMISION	<input checked="" type="checkbox"/>	ESCAPE
<input type="checkbox"/>	AFINACION	<input type="checkbox"/>	CARROCERIA Y PINTURA	<input type="checkbox"/>	TRANSMISION Y DIFERENCIAL
<input type="checkbox"/>	CLUTCH	<input type="checkbox"/>	TAPICERIA	<input type="checkbox"/>	SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO
<input type="checkbox"/>	FRENOS	<input type="checkbox"/>	SISTEMA ELECTRICO	<input type="checkbox"/>	LLANTAS
<input type="checkbox"/>	ALINEACION Y BALANCEO	<input type="checkbox"/>	LAVADO Y LUBRICACION	<input type="checkbox"/>	ACCESORIOS
<input type="checkbox"/>	DIRECCION	<input type="checkbox"/>	SISTEMA ELECTRICO	<input type="checkbox"/>	OTROS (ESPECIFICAR)

OBSERVACIONES: TUBO DEL MOFLE DESOLDADO (HACE MUCHO PURO AL ACCELERAR).

AUTORIZA

Marcelino Hernández V.

SOLICITA

Olises Gutiérrez

NOMBRE Y FIRMA