

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre		CFE Division		Particular <input type="checkbox"/>		OdeS		ID:	
Dirección				Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		Ciudad		Estado	
C.P.		Tel. Fijo		Contacto		Tel. Celular		Escrito Por	
Email								Recibido	
Año		Marca		Modelo		Color		Compromiso para	
2005		NISSAN		TSURU		BCO		Fecha: 29/4/22 AM	
Km Entrada		Km Salida		VIN		Placas		Hora: 16:00 PM	
135,274				3N1EB31575K314099		PFE 775E		Compromiso para	
						# Económico		Fecha: AM	
						74920		Hora: PM	
								Salida	
								Fecha: 5/5/22 AM	

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>
Asientos	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>
Consola Central	<u>✓</u>			Claxon <u>✓</u>
Tablero	<u>✓</u>			Quemacocos <u>✓</u>
Toldo	<u>✓</u>			Elevadores Eléctricos <u>✓</u>
Luces Interiores	<u>✓</u>			Seguros Eléctricos <u>✓</u>
Tapetes (# <u>4</u>)	<u>✓</u>			A.C./Climatizador <u>✓</u>
Radio	<u>✓</u>			Espejo Retrovisor <u>✓</u>

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	<u>✓</u>	Estribos	<u>N/A</u>
Antena/teléfono	<u>N/A</u>	Guardafangos	<u>N/A</u>
Antena/C.B.	<u>N/A</u>	Parabrisas	<u>✓</u>
Sist. de Alarma	<u>✓</u>	Limpiaparabrisas	<u>✓</u>
Luces Exteriores	<u>✓</u>	Espejos Laterales	<u>✓</u>

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO


SI NO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Llanta de Refacción
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tapas de Rin
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Candado de Ruedas
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gato
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Llave para Tuercas de Rueda
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Triángulo de Seguridad
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Extintidor
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cables para Corriente
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Estuche de Herramientas
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tarjeta de Circulación
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI	NO		SI	NO	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Decolorada	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Logos en buen estado
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Color no Igualado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Exceso de Rayones	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Daños por granizo
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pequeñas Grietas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Emblemas completos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Cía. Seg.
Tel. Seg.
Siniestro No.
Ajustador



Notas: _____

Indicaciones del Cliente:

CONSUME AGUA
AFINACION MAYOR

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKOMAS
ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TIJINARJO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

No 12869