

Nombre MARCA ELEMENT		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>	OdeS	ID:
Dirección		Ciudad	Estado	Escrito Por SM
C.P.	Tel. Fijo	Contacto	Tel. Celular	Recibido Fecha: 610123 AM
Email		Gasolina entrada LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u>	Gasolina salida LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u>	Hora: 9:00 PM
Año 2020	Marca HINO	Modelo 300	Color ROJO	Placas MD6492B
Km Entrada 85,201	Km Salida	VIN JH4UN50F2L1002003		

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

Paneles de Puertas	IF	IT	DF	DT
Asientos	<u>MA</u>	<u>MA</u>	<u>MA</u>	<u>MA</u>
Consola Central	<u>MA</u>			
Tablero	<u>MA</u>			
Toldo	<u>MA</u>			
Luces Interiores	<u>MA</u>			
Tapetes (# <u>1</u>)	<u>MA</u>			
Radio	<u>MA</u>			
				Claxon <u>MA</u>
				Quemacocos <u>MA</u>
				Elevadores Eléctricos <u>MA</u>
				Seguros Eléctricos <u>MA</u>
				A.C./Climatizador <u>MA</u>
				Espejo Retrovisor <u>MA</u>

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	<u>MA</u>	Estribos	<u>MA</u>
Antena/teléfono	<u>MA</u>	Guardafangos	<u>MA</u>
Antena/C.B.	<u>MA</u>	Parabrisas	<u>MA</u>
Sist. de Alarma	<u>MA</u>	Limpiaparabrisas	<u>MA</u>
Luces Exteriores	<u>MA</u>	Espejos Laterales	<u>MA</u>

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ ☐ Llanta de Refacción

☐ ☒ Tapas de Rin

☐ ☒ Candado de Ruedas

☐ ☒ Gato

☐ ☒ Llave para Tuercas de Rueda

☐ ☒ Triángulo de Seguridad

☐ ☒ Extinguidor

☐ ☒ Cables para Corriente









☐ ☒ Estuche de Herramientas

☐ ☒ Tarjeta de Circulación

☒ ☐ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	



Notas:

Indicaciones del Cliente:

FRENOS

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKEMAS

A. ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 15486