

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

No: MOR01407

Nombre CFE DISTRIBUCION		Usuario CFE SALVATIERRA		OdeS AKU1634	ID CFE salvatierra Escrito por SALVADOR HR
Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ					
Ciudad DEL CUAUHEMOC	Estado MEXICO	C.P. 06600	Tel. Negocio 4433140050	Tel. Casa 4433140050	Recibido 2024-08-05 16:08:00
Email hugo.rangelz@cfe.mx		Tel. Celular 4432585112	Gas. Entrada 1/4	Gas. Salida 1/4	Compromiso para 2024-08-05 15:08:00
Año 2008	Marca Chevrolet	Modelo Silverado	Color Blanco	Placas GH7868C	Salida 8/8/24 12:41
				#Económico 88141	Técnico
KM Entrada 0		KM Salida 0		VIN 3GCEC14X48M101951	

D = Dañada ✓ =Sin daño visible
O = Operacional R = Reparación necesaria
F = Falta objeto N/A = No aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	R	N/A	R	N/A
Asientos	F	N/A	F	N/A
Consola Central	D		Claxon	F
Tablero	R		Quemacocos	N/A
Toldo	F		Elevadores Eléctricos	N/A
Luces Interiores	F		Seguros Eléctricos	N/A
Tapetes	2 O		A.C./Climatizador	F
Radio	D		Espejo Retrovisor	F

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ ☐ Llantas de Refacción
☐ ☒ Cubreruedas
☐ ☒ Candado de Ruedas
☐ ☒ Gato
☐ ☒ Llave para Tuerkas de Rueda
☐ ☒ Triángulo de Seguridad
☐ ☒ Extintidor
☐ ☒ Cables para Corriente
☐ ☒ Estuche de Herramientas
☒ ☐ Tarjeta de Circulación
☒ ☐ Placas

Firma de Supervisión

*

Cia. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.



Ajustador

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	F	Estribos	N/A
Antena/teléfono	N/A	Guardafangos	F
Antena/C.B.	N/A	Parabrisas	F
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	F
Luces Exteriores	F	Espejos Laterales	F

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Color no igualado	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Exceso de rayones	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pequeñas grietas	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Emblemas completos	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

*

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: Diferencial

AKUMAS
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328 COL RINCON DEL
ANGEL C.P. 56337
MORELIA, MICH. TEL (433) 2532182