

Nombre CFC NORTE		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>	OdeS	ID:
Dirección		Ciudad	Estado	Escrito Por SPN
C.P.	Tel. Fijo	Contacto	Tel. Celular	Recibido
Email		Gasolina entrada LL 3/4 1/2 1/4	Gasolina salida LL 3/4 1/2 1/4	Fecha: 23/9/22 AM Hora: 9:00 PM
Año 2020	Marca CHEV	Modelo Bolt	Color BLU	Placas MVLSZH
Km Entrada 421869	Km Salida	VIN 3C4CNU9E4HXL0266908	# Económico 7222	Compromiso para Fecha: AM Hora: PM
Salida Fecha: 23/9/22 AM Hora: 3:36 PM				Técnico J. CESAR Firma de Supervisión:

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	N/A	✓	N/A
Asientos	✓	N/A	✓	N/A
Consola Central	✓			Claxon ✓
Tablero	✓			Quemacocos N/A
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos ✓
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos ✓
Tapetes (#) F				A.C./Climatizador ✓
Radio	✓			Espejo Retrovisor ✓

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ Llanta de Refacción

☐ Tapas de Rin

☐ Candado de Ruedas

☐ Gato

☐ Llave para Tuercas de Rueda

☐ Triángulo de Seguridad

☐ Extintidor

☐ Cables para Corriente


☐ Estuche de Herramientas

☐ Tarjeta de Circulación

☒ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input type="checkbox"/> Color no igualado	<input type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input type="checkbox"/> Daños por granizo
<input type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input type="checkbox"/> Emblemas completos	



Notas: **2 ESCALERAS**

Indicaciones del Cliente:

LLANTAS
BANDA DE ACCESORIOS

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKEMAS
ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARÓ, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 13918