

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE Division		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>	OdeS	ID:
Dirección		Ciudad	Estado	Escrito Por Beto
C.P.	Tel. Fijo	Contacto	Tel. Celular	Recibido
Email		Gasolina entrada LL <u>1</u> 3/4 <u>1</u> 1/4	Gasolina salida LL <u>1</u> 3/4 <u>1</u> 1/4	Fecha: 04/08/22 AM Hora: 1:34 PM
Año 2020	Marca Chevrolet	Modelo Aveo	Color BCO	Placas PJA036A
Km Entrada 5728	Km Salida	VIN LSGHD52H6L0075746	# Económico	Compromiso para Hora: AM PM

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

Paneles de Puertas	IF	IT	DF	DT
Asientos	✓	✓	✓	✓
Consola Central	✓			Claxon
Tablero	✓			Quemacocos N/A
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos
Tapetes (# 4)	✓			A.C./Climatizador
Radio	✓			Espejo Retrovisor

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	✓	Estribos N/A
Antena/teléfono N/A		Guardafangos N/A
Antena/C.B. N/A		Parabrisas
Sist. de Alarma	✓	Limpiaparabrisas
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción

☒ Tapas de Rin

☒ Candado de Ruedas

☒ Gato

☒ Llave para Tuercas de Rueda

☒ Triángulo de Seguridad

☒ Extinguidor

☒ Cables para Corriente


☒ Estuche de Herramientas

☒ Tarjeta de Circulación

☒ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado	<input type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

Ruido constante en clutch y la direccion

AKEMAS
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARÓ, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 13577