

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre		Casanova		Particular	<input checked="" type="checkbox"/>	Ode	155008877	ID:	510116
Dirección		Colima		Ciudad	Colima	Estado	Colima	Escrito Por	Coni Torres
C.P.	Tel. Fijo	José Omar Mendoza		Tel. Celular	3123015079		Recibido	29/09/2016	
Email				Gasolina entrada	Li	3/4	%	Gasolina salida	Li
					1/4				1/4
Año	Marca	Promaster		Modelo	Rotulada	Placas	AM237FF	# Económico	T205
Km Entrada	Km Salida	225766		VIN	3C6TRVCG5GE122113		Compromiso para		
225766		225766		3C6TRVCG5GE122113		Fecha:		AM	
						Hora:		PM	
						Salida			
						Fecha:		AM	

D = Dañada ✓ = Sin Daño Visible
O = Operacional R = Reparación Necesaria
F = Falta Objeto N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	___	___	___	___
Asientos	___	___	___	___
Consola Central	___			Claxon ___
Tablero	___			Quemacocos ___
Toldo	___		Elevadores Eléctricos	___
Luces Interiores	___		Seguros Eléctricos	___
Tapetes (# ___)	___		A.C./Climatizador	___
Radio	___		Espejo Retrovisor	___

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	_____	Estribos	_____
Antena/teléfono	_____	Guardafangos	_____
Antena/C.B.	_____	Parabrisas	_____
Sist. de Alarma	_____	Limpiaparabrisas	_____
Luces Exteriores	_____	Espejos Laterales	_____

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Llanta de Refacción
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tapas de Rin
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Candado de Ruedas
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gato
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Llave para Tuercas de Rueda
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Triángulo de Seguridad
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Extintidor
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cables para Corriente
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Estuche de Herramientas
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tarjeta de Circulación
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Color no Igualado	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Daños por granizo
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _____
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Emblemas completos	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _____

Notas: posible presencia de fuga de
anticongelante en depósito recuperador
de anticongelante.

Indicaciones del Cliente:

No enciende (ingresa en frío)

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos, mientras llenamos este formulario.

only larvae

Recibo por

Firma del Cliente

AKEMAS

OTO DAPUELA, S.A. DE C.V.
PO BOX 20 ACAPULCO DE MUZ, EXH. TWINING C.R. 58327, MORELIA, MICH.
TEL: (443) 525-3172 / 525-5578

No. 0001