

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre taller Automotriz Reyna		Fecha 14/08/22		O.R. # 10022	Escrito Por
Dirección AGUSTIN MELGAR 27					Recibido AM
Ciudad Tecoman	Estado Colima	C.P. 28130	Tel. Negocio	Tel. Casa	Compromiso para AM
Email reyna.automotriz@hotmail.com			Tel. Cel. 3133255672		Cía. Seg.
Gasolina LL 3/4 1/2 1/4	Año 2019	Marca UW	Modelo Amarok	Color Blanco	Placas G83BDN TN 10022
Km Entrada 48165		Km Salida 48165		VIN KA010272	# Económico
					Siniestro No.
					Ajustador

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

Paneles de Puertas	IF	IT	DF	DT
Asientos				
Consola Central				
Tablero				
Toldo				
Luces Interiores				
Tapetes (# 2)				
Radio				
Claxon				
Quemacocos				
Elevadores Eléctricos				
Seguros Eléctricos				
A.C./Climatizador				
Espejo Retrovisor				


VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI	NO	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Llanta de Refacción
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cubreruedas
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Candado de Ruedas
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gato
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Llave para Tuercas de Rueda
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Triángulo de Seguridad
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Extintidor
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cables para Corriente
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Estuche de Herramientas
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tarjeta de Circulación
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Placas

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	
Antena/teléfono	
Antena/C.B.	
Sist. de Alarma	
Luces Exteriores	
Faro izquierdo Dañado	

SI	NO		SI	NO	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Color no Igualado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Exceso de Rociado
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Exceso de Rayones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daños por Granizo
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pequeñas Grietas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lluvia Acida
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Carrosería con Golpes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Golpe en puerta trasera
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Emblemas Completos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Notas: **Golpe en puerta trasera y fono izquierdo se va a cambiar**

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Inspeccionado Por

Fecha

Cesar Ibarra

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

Cambio de Faro de Norte Izquierdo



ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.

PUERTO DE ACAPULCO 328, COL. TINUARO

C.P. 58337, MORELIA, MICH

Tels.: (443) 520 5177 Y 78 + 688 1553